INSPECTION SHEET 検品書

OTHER その他

INSPECTION DATE	2025/8/20	CATEGORY	ハンドガイドローラー HAND GUIDE ROLLER				
MAKE	HITACHI			MODEL	ZX550WL		
SERIAL	CMNTEEA0HH0010817			STAMP	NOT FOUND		
HR METER	548 HR	Odometer	– km		YEAR	YR	
CAB/CNP	ROPS CAB / CAB / ROPS CNP / CNP / NONE		SHOE	–	TIRE	–	

ENGINE	MODEL		S/N		
Oil leakage	FAIR・Attn		Oil	FAIR・Attn	
Blow-By	FAIR・Attn	A LITTLE ・MIDDLE ・SEVERE	Exhaust Color	FAIR・Attn	
Sound	FAIR・Attn		EPA	YES ・NO	

CONDITION	FAIR ・ Attn	
ポンプ油漏れあり PUMP: OIL LEAKING		
R散水パイプ折れあり REAR WATERING PIPE: CHIPPED OFF		

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照			
RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3	TIRE WEAR	FAIR ・WORN・ UNEVEN WEAR
COMMENT			
RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3		

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.

この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。