INSPECTION SHEET 検品書
FORK LIFT フォークリフト

INSPECTION DATE	2026/3/5	MAKE	TCM	MODEL	FD35T8
SERIAL	35B00958	STAMP	NOT FOUND		
HR METER	E8987 HR	Odometer	– km	YEAR	YR
CAB/CNP	CAB / (CNP) / NONE	TIRE SIZE	F: 9.00-16 14PR R: 7.00-12 12PR		
MAX LIFTING HEIGHT	3.0 m (VIEW) / MONO	FORK LENGTH	2000 mm		
FORK SPEC	ポジショナー、サヤフォーク POSITIONER, W/EXTENSIONS				

ENGINE : MODEL S/N		
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Blow-By	(FAIR) · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil	(FAIR) · Attn	
Exhaust Color	(FAIR) · Attn	
US EPA	YES · (NO)	
OPERATION PUMP		
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Power	(FAIR) · Attn	
COOLING SYSTEM		
Radiator	(FAIR) · Attn	
Oil Cooler	(FAIR) · Attn	
TRANSMISSION & TRAVEL		
T/M TYPE	(PS) · DD	
Transmission	(FAIR) · Attn	
Travel	(FAIR) · Attn	
FOOT BRAKE	(FAIR) · Attn	
PARKING BRAKE	(FAIR) · Attn	
INTERIOR See Photos. 写真参照		
INTERIOR COND.	CLEAN · (FAIR) · DIRTY	
Operator's Seat	(FAIR) · Attn	
Glasses	(FAIR) · Attn	
AirCon	A/C · H/C · H only · C only · (None)	
HYDRAULICS		
MAST Cylinder	(FAIR) · Attn	
TILT Cylinder	(FAIR) · Attn	

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照	
RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3
TIRE WEAR	(FAIR) · WORN · UNEVEN WEAR
COMMENT	
HRメーター故障あり HR METER: MALFUNCTION	
CNP改造あり CNP TOP: MODIFIED	
左側ポジショナーシリンダーのホースユニオン油漏れ小	
LEFT POSITIONER CYLINDER HOSE UNION: OIL LEAKING	
RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.
この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。