

INSPECTION SHEET 検品書
EXCAVATOR バックホー

INSPECTION DATE	2025/10/23	MAKE	KATO	MODEL	HD1023II-LC
SERIAL	8475625			STAMP	5625
HR METER	16793	HR	YEAR	YR	
CAB/CNP	ROPS CAB / CAB / ROPS CNP / CNP / NONE			SHOE	600FLAT

ENGINE : MODEL		S/N
Oil leakage	FAIR · Attn	
Blow-By	FAIR · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE
Sound	FAIR · Attn	
Oil	FAIR · Attn	
Exhaust Color	FAIR · Attn	白煙あり WHITE FUMES
US EPA	YES · NO	
MAIN PUMP		
Sound	FAIR · Attn	
Oil leakage	FAIR · Attn	
Power	FAIR · Attn	*1
COOLING SYSTEM		
Radiator	FAIR · Attn	
Oil Cooler	FAIR · Attn	
OPERATING SYSTEM		
Swing	FAIR · Attn	
Travel	FAIR · Attn	HI/LO切替え不良 HI/LO SWITCH: MALFUNCTION
INTERIOR See Photos. 写真参照		
INTERIOR COND.	CLEAN · FAIR · DIRTY	
Operator's Seat	FAIR · Attn	
Glasses	FAIR · Attn	
AirCon	A/C · H/C · H only · C only · None	
BOOM / ARM / BKT		
Boom	FAIR · Attn	
Boom Cylinder	FAIR · Attn	*2
Arm	FAIR · Attn	
Arm Cylinder	FAIR · Attn	油漏れあり OIL LEAKING
ATTACHMENT	FAIR · Attn	
BKT Cylinder	FAIR · Attn	油漏れあり OIL LEAKING

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照	
RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3
COMMENT	
左走行モーターにじみあり LEFT TRAVEL MOTOR: OIL OOZING	
ブーム下ホースひび割れあり SOME HOSES AROUND LOWER PART OF BOOM: CRACKED	
ハイCAB HIGH CAB	
A/C電源入らない A/C: UNABLE TO TURN ON	
BKT	STD / SLOPE / NARROW / SKELETON OTHER FORK GRAB)
Lever	LONG · WRIST
Multi	MULTI · 2 · NO
ARM-CRANE	YES · NO
BLADE	YES · NO
OFFSET	YES · NO
OFFSET Cylinder	FAIR · Attn
Piping	YES · NO Breaker only · Multi
COMMENT	
アクセルダイヤル不良、後付けレバーあり(コントロール可)	
ACCELERATOR KNOB: MALFUNCTION,	
W/RETROFITTED ACCELERATOR LEVER (ACCELERATOR: ABLE TO CONTROL)	
E/Gストップ効かない ENGINE STOPPER: MALFUNCTION	
モニター表示とても薄い(アクセルコントロール、旋回、電気系統エラー表示あり)	
MONITOR: VERY BLURRED	
(ERROR DISPLAY FOR ACCELERATOR CONTROL, SWING, & ELECTRIC SYSTEM)	
E/G全開で走行時にE/Gオイルプレッシャー警告音あり	
WARNING SOUNDS FOR ENGINE OIL PRESSURE:	
ON DURING TRAVELING WITH FULL THROTTLE	
*1 ブームで車体上がらない UNABLE TO PUSH UP THE BODY BY BOOM	
*2 右側油漏れ、左側にじみあり RIGHT CYLINDER: OIL LEAKING, LEFT ONE: OIL OOZING	
RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.

この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。