

INSPECTION SHEET 檢品書

OTHER その他

| | | | | | | | |
|-----------------|-----------------------|---|---------------------------------|-------|-----------|------|----|
| INSPECTION DATE | 2025/12/24 | CATEGORY | 自走式ジョークラッシャー MOBILE JAW CRUSHER | | | | |
| MAKE | SANDVIC | | | MODEL | QJ331 | | |
| SERIAL | 1884BG13167 | | | STAMP | NOT FOUND | | |
| HR METER | 5722 | HR | Odometer | | km | YEAR | YR |
| CAB/CNP | ROPS CAB / CAB / ROPS | CNP / CNP / <input checked="" type="radio"/> NONE | | SHOE | 500G | TIRE | |

| | | | | | | |
|-------------|---------------------------------------|------|----------------------------|---------------------------------------|---|------|
| ENGINE | MODEL | C9 | S/N | REH00851 | | |
| Oil leakage | <input checked="" type="radio"/> FAIR | Attn | Oil | <input checked="" type="radio"/> FAIR | Attn | |
| Blow-By | <input checked="" type="radio"/> FAIR | Attn | A LITTLE · MIDDLE · SEVERE | Exhaust Color | <input checked="" type="radio"/> FAIR | Attn |
| Sound | <input checked="" type="radio"/> FAIR | Attn | | EPA | YES · <input checked="" type="radio"/> NO | |

| | | | |
|--|---------------------------------------|------|--|
| CONDITION | <input checked="" type="radio"/> FAIR | Attn | |
| サイドコンベアシリンダーサビあり SIDE CONVEYOR CYLINDER: RUSTY | | | |
| スパナマーク表示あり "SPANNER MARK" LAMP: ON | | | |

| | | | |
|---|---|-----------|---------------------------|
| UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照 | | | |
| RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED) | 3 | TIRE WEAR | FAIR · WORN · UNEVEN WEAR |
| COMMENT | | | |
| シューリンク固着あり TRACK LINKS: STUCK | | | |
| リモコン付属(チャージランプ点滅で充電されない、リモコン動作未確認) | | | |
| REMOTE CONTROL AS SPARE (BATTERY WARNING LAMP: BLINKED, UNABLE TO CHARGE, OPERATION: NOT CHECKED) | | | |
| RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED) | 3 | | |

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.
 この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。