INSPECTION SHEET 検品書
EXCAVATOR バックホー

INSPECTION DATE	2025/11/19	MAKE	CAT	MODEL	313C
SERIAL	CAT0313CCHGF01250		STAMP	CAT0313CCHGF01250	
HR METER	7456 HR		YEAR	2005 YR	
CAB/CNP	ROPS CAB / (CAB) / ROPS CNP / CNP / NONE		SHOE	700G	

ENGINE : MODEL	S/N	
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Blow-By	(FAIR) · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil	(FAIR) · Attn	
Exhaust Color	(FAIR) · Attn	
US EPA	(YES) · NO	
MAIN PUMP		
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Power	(FAIR) · Attn	
COOLING SYSTEM		
Radiator	(FAIR) · Attn	
Oil Cooler	(FAIR) · Attn	
OPERATING SYSTEM		
Swing	(FAIR) · Attn	ガタあり SWING: LOOSE
Travel	(FAIR) · Attn	
INTERIOR	**See Photos. 写真参照**	
INTERIOR COND.	CLEAN · (FAIR) · DIRTY	
Operator's Seat	(FAIR) · Attn	破れあり HUGE CUTS
Glasses	(FAIR) · Attn	
AirCon	(A/C) · H/C · H only · C only · None	
BOOM / ARM / BKT		
Boom	(FAIR) · Attn	パッチあり PATCHED
Boom Cylinder	FAIR · (Attn)	*1
Arm	(FAIR) · Attn	
Arm Cylinder	(FAIR) · Attn	
ATTACHMENT	FAIR · (Attn)	*2
BKT Cylinder	(FAIR) · Attn	

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照		
RUST(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3	
COMMENT		
BKT	STD / SLOPE / NARROW / SKELETON / (OTHER)( )	
Lever	LONG · (WRIST)	
Multi	(MULTI) · 2 · NO	
ARM-CRANE	YES · (NO)	
BLADE	YES · (NO)	
OFFSET	YES · (NO)	
OFFSET Cylinder	FAIR · Attn	
Piping	(YES) · NO	Breaker only · Multi 3

COMMENT

アタッチメント:回転式グラップル ATTACHMENT: ROTATABLE GRAPPLE

MAKE: IWAFUJI GS90LJV-9729

ラジオ音出ない RADIO: NOT SPEAKING

付属品:スタンダードバケット STANDARD BUCKET AS SPARE

*1 右油漏れあり(吸着マットあり)

*1 RIGHT CYLINDER: OIL LEAKING (W/ABSORPTION MAT)

*2 グラップルシリンダー、スイベル油漏れあり(吸着マットあり)

*2 GRAPPLE CYLINDER & SWIVEL: OIL LEAKING (W/ABSORPTION MATS)

RUST of BODY(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.

この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。