

INSPECTION SHEET 検品書
EXCAVATOR バックホー

INSPECTION DATE	2025/12/16	MAKE	CAT	MODEL	308E2CR
SERIAL	CAT0308EAMC500693		STAMP	CAT0308EAMC500693	
HR METER	4441	HR	YEAR	YR	
CAB/CNP	ROPS CAB / CAB / ROPS CNP / CNP / NONE		SHOE	450G PADS	

ENGINE : MODEL		C3.3B	S/N
Oil leakage	FAIR · Attn		
Blow-By	FAIR · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE	
Sound	FAIR · Attn		
Oil	FAIR · Attn		
Exhaust Color	FAIR · Attn		
US EPA	YES · NO		
MAIN PUMP			
Sound	FAIR · Attn		
Oil leakage	FAIR · Attn		
Power	FAIR · Attn		
COOLING SYSTEM			
Radiator	FAIR · Attn		
Oil Cooler	FAIR · Attn		
OPERATING SYSTEM			
Swing	FAIR · Attn		
Travel	FAIR · Attn		
INTERIOR See Photos. 写真参照			
INTERIOR COND.	CLEAN · FAIR · DIRTY		
Operator's Seat	FAIR · Attn		
Glasses	FAIR · Attn		
AirCon	A/C · H/C · H only · C only · None		
BOOM / ARM / BKT			
Boom	FAIR · Attn		
Boom Cylinder	FAIR · Attn	にじみあり OIL OOZING	
Arm	FAIR · Attn		
Arm Cylinder	FAIR · Attn		
ATTACHMENT	FAIR · Attn		
BKT Cylinder	FAIR · Attn		

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照	
RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3
COMMENT トラックローラー不良あり SOME TRACK ROLLER: MALFUNCTION	
BKT	STD / SLOPE / NARROW / SKELETON (OTHER)
Lever	LONG • WRIST
Multi	MULTI • 2 • NO
ARM-CRANE	YES • NO
BLADE	YES • NO
OFFSET	YES • NO
OFFSET Cylinder	FAIR • Attn
Piping	YES • NO Breaker only • Multi
COMMENT アタッチメント: ストレンジャーバケット ATTACHMENT: THUMB BUCKET フォークシリンダー油漏れあり FORK CYLINDER: OIL LEAKING 作動油少ない HYDRAULIC OIL LEVEL: NOT ENOUGH	
RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	
4	

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.

この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。