

INSPECTION SHEET 検品書
MOTOR GRADER グレーダー

INSPECTION DATE	2025/12/9	MAKE	MITSUBISHI	MODEL	MG230
SERIAL	2GA01352			STAMP	2GA01352
HR METER	4533	HR	Odometer	ERROR	km YEAR YR
SCARIFIER	YES	NO	5	BLADE	3400 mm
CAB/CNP	CAB	CNP	NONE	TIRE SIZE	12.00-24

ENGINE : MODEL 6D31 S/N 061037	
Oil leakage	FAIR · Attn
Blow-By	FAIR · Attn A LITTLE · MIDDLE · SEVERE
Sound	FAIR · Attn
Oil	FAIR · Attn
Exhaust Color	FAIR · Attn 白煙小 A LITTLE WHITE FUMES
US EPA	YES · NO
OPERATION PUMP	
Sound	FAIR · Attn
Oil leakage	FAIR · Attn
Power	FAIR · Attn
COOLING SYSTEM	
Radiator	FAIR · Attn
Oil Cooler	FAIR · Attn
TRANSMISSION & TRAVEL	
T/M TYPE	PS · DD
Transmission	FAIR · Attn
Travel	FAIR · Attn
FOOT BRAKE	FAIR · Attn
PARKING BRAKE	FAIR · Attn *1
INTERIOR See Photos. 写真参照	
INTERIOR COND.	CLEAN · FAIR · DIRTY
Operator's Seat	FAIR · Attn
Glasses	FAIR · Attn
AirCon	A/C · H/C · H only · C only · None
HYD. CYLINDER	
For Blade	FAIR · Attn *2
For Scarifier	FAIR · Attn 油漏れあり OIL LEAKING
Articulate	FAIR · Attn *3

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照	
RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	2
TIRE WEAR	FAIR · WORN · UNEVEN WEAR
COMMENT	
ステアリングシリンダー傷あり STEERING CYLINDER: SCRATCHED	
サークル旋回モーター油漏れ小 CIRCLE DRIVE MOTOR: OIL LEAKING	
サークルスイング用シリンダーにじみあり	
CIRCLE SWING CYLINDER: OIL LEAKING	
ホース全体的にひび割れあり MANY HOSES: CRACKED	
*1 効くまでに3秒くらいかかる(エアが抜けるような音が止まったら効く)	
*1 NEED ABOUT 3 SECONDS TO WORK	
(WORKING AFTER SOUNDS LIKE RELEASING SOME AIR STOPPED)	
*2 スライドシリンダーメッキ剥がれあり SLIDE CYLINDER: COATING PEELED	
*3 左右メッキ剥がれあり CYLINDERS: COATING PEELED	
RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	
2	

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.
この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。