

INSPECTION SHEET 検品書
EXCAVATOR バックホー

INSPECTION DATE	2025/12/11	MAKE	CAT	MODEL	313CCR-3
SERIAL	CAT0313CEHGF01571		STAMP	CAT0313CEHGF01571	
HR METER	9614	HR	YEAR	2006	YR
CAB/CNP	ROPS CAB / CAB / ROPS CNP / CNP / NONE		SHOE	700G	

ENGINE : MODEL 3064 S/N 6LK43319	
Oil leakage	FAIR · <input checked="" type="radio"/> Attn *1
Blow-By	<input checked="" type="radio"/> FAIR · Attn A LITTLE · MIDDLE · SEVERE
Sound	<input checked="" type="radio"/> FAIR · Attn
Oil	<input checked="" type="radio"/> FAIR · Attn
Exhaust Color	<input checked="" type="radio"/> FAIR · Attn
US EPA	<input checked="" type="radio"/> YES · NO
MAIN PUMP	
Sound	<input checked="" type="radio"/> FAIR · Attn
Oil leakage	FAIR · <input checked="" type="radio"/> Attn ホースにじみあり SOME HOSE: OIL OOZING
Power	<input checked="" type="radio"/> FAIR · Attn
COOLING SYSTEM	
Radiator	<input checked="" type="radio"/> FAIR · Attn
Oil Cooler	<input checked="" type="radio"/> FAIR · Attn
OPERATING SYSTEM	
Swing	<input checked="" type="radio"/> FAIR · Attn ガタあり SWING: LOOSE
Travel	FAIR · <input checked="" type="radio"/> Attn 前後進右に寄る TOTTERING TO RIGHT
INTERIOR See Photos. 写真参照	
INTERIOR COND.	CLEAN · FAIR · <input checked="" type="radio"/> DIRTY
Operator's Seat	<input checked="" type="radio"/> FAIR · Attn
Glasses	<input checked="" type="radio"/> FAIR · Attn
AirCon	<input checked="" type="radio"/> A/C · H/C · H only · C only · None
BOOM / ARM / BKT	
Boom	<input checked="" type="radio"/> FAIR · Attn
Boom Cylinder	FAIR · <input checked="" type="radio"/> Attn *2
Arm	<input checked="" type="radio"/> FAIR · Attn ガタあり LOOSE
Arm Cylinder	FAIR · <input checked="" type="radio"/> Attn シール割れあり SEAL: BROKEN
ATTACHMENT	<input checked="" type="radio"/> FAIR · Attn
BKT Cylinder	FAIR · <input checked="" type="radio"/> Attn *3

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照	
RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	4
COMMENT	
BKT	<input checked="" type="radio"/> STD / SLOPE / NARROW / SKELETON / OTHER ()
Lever	LONG · <input checked="" type="radio"/> WRIST
Multi	<input checked="" type="radio"/> MULTI · 2 · NO
ARM-CRANE	YES · <input checked="" type="radio"/> NO
BLADE	YES · <input checked="" type="radio"/> NO
OFFSET	YES · <input checked="" type="radio"/> NO
OFFSET Cylinder	FAIR · Attn
Piping	<input checked="" type="radio"/> YES · NO Breaker only · Multi 3 *4
COMMENT	
温度ヒューズ切れあり THERMAL FUSE: CUT	
*1 ヘッドカバー周りにじみあり AROUND HEAD COVER: OIL OOZING	
*2 右油漏れ、左にじみあり(左右吸着マットあり)	
*2 RIGHT CYLINDER: OIL LEAKING, LEFT CYLINDER: OIL OOZING	
(W/ABSORPTION MATS)	
*3 油漏れあり(吸着マットあり) OIL LEAKING (W/ABSORPTION MAT)	
*4 配管ペダル使用できない(左右操作レバーで操作可)	
*4 PEDAL: NOT WORKING	
(ABLE TO OPERATE BY SWITCHES AT OPERATION LEVER GRIPS)	
RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.
この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。