

INSPECTION SHEET 検品書
EXCAVATOR バックホー

INSPECTION DATE	2025/12/22	MAKE	CAT	MODEL	308DCR-2
SERIAL	CAT0308DCHSA00786		STAMP	CAT0308DCHSA00786	
HR METER	10246 / 10267 HR		YEAR	YR	
CAB/CNP	ROPS CAB / CAB / ROPS CNP / CNP / NONE		SHOE	450G PADS	

ENGINE : MODEL		4M40	S/N	HM8611
Oil leakage	(FAIR) · Attn			
Blow-By	(FAIR) · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE		
Sound	(FAIR) · Attn			
Oil	(FAIR) · Attn			
Exhaust Color	(FAIR) · Attn			
US EPA	(YES) · NO			
MAIN PUMP				
Sound	(FAIR) · Attn			
Oil leakage	(FAIR) · Attn			
Power	(FAIR) · Attn			
COOLING SYSTEM				
Radiator	(FAIR) · Attn			
Oil Cooler	(FAIR) · Attn			
OPERATING SYSTEM				
Swing	(FAIR) · Attn	ガタあり SWING: LOOSE		
Travel	(FAIR) · Attn			
INTERIOR See Photos. 写真参照				
INTERIOR COND.	CLEAN · (FAIR) · DIRTY			
Operator's Seat	(FAIR) · Attn			
Glasses	FAIR · (Attn)	F割れあり UPPER WINDSHIELD: CRACKED		
AirCon	(A/C) · H/C · H only · C only · None			
BOOM / ARM / BKT				
Boom	(FAIR) · Attn	ガタあり LOOSE		
Boom Cylinder	FAIR · (Attn)	油漏れ小 OIL LEAKING		
Arm	(FAIR) · Attn	ガタあり LOOSE		
Arm Cylinder	(FAIR) · Attn			
ATTACHMENT	(FAIR) · Attn	ガタあり LOOSE		
BKT Cylinder	FAIR · (Attn)	傷あり SCRATCHED		

UNDERCARRIAGE :		See Photos. 写真参照	
RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)		3	
COMMENT			
シューパッドカスが付いているだけ RUBBER PADS: ALMOST GONE			
BKT	(STD) / SLOPE / NARROW / SKELETON / OTHER()		
Lever	LONG · (WRIST)		
Multi	(MULTI) · 2 · NO		
ARM-CRANE	YES · (NO)		
BLADE	YES · (NO)		
OFFSET	YES · (NO)		
OFFSET Cylinder	FAIR · Attn		
Piping	(YES) · NO Breaker only · (Multi)		
COMMENT			
コントロールバルブ油漏れあり CONTROL VALVE: OIL LEAKING			
A/Cベルト緩い、滑って回らない			
A/C BELT: LOOSE, UNABLE TO ROTATE (SLIPPING)			
RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)		3	

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.

この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。