INSPECTION SHEET 検品書
EXCAVATOR バックホー

INSPECTION DATE	2024/3/26	MAKE	HITACHI	MODEL	ZX40UR
SERIAL	NO PLATE			STAMP	HCM1YF00C00035279
HR METER	6707 HR			YEAR	YR
CAB/CNP	ROPS CAB / CAB / ROPS CNP / (CNP) / NONE			SHOE	300G PADS

ENGINE : MODEL S/N		
Oil leakage	FAIR · (Attn)	油汚れ大 MUCH OIL STAINS
Blow-By	(FAIR) · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil	(FAIR) · Attn	
Exhaust Color	(FAIR) · Attn	
US EPA	(YES) · NO	
MAIN PUMP		
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Power	(FAIR) · Attn	
COOLING SYSTEM		
Radiator	(FAIR) · Attn	
Oil Cooler	(FAIR) · Attn	
OPERATING SYSTEM		
Swing	(FAIR) · Attn	ガタあり SWING: LOOSE
Travel	(FAIR) · Attn	
INTERIOR See Photos. 写真参照		
Operator's Seat	(FAIR) · Attn	破れあり CUTS
Inside Cover	FAIR · Attn	
Glasses	FAIR · Attn	
AirCon	A/C · H/C · H only · C only · (None)	
BOOM / ARM / BKT		
Boom	FAIR · (Attn)	ガタあり LOOSE
Boom Cylinder	(FAIR) · Attn	
Arm	(FAIR) · Attn	
Arm Cylinder	(FAIR) · Attn	
BKT	FAIR · Attn	
BKT Cylinder	(FAIR) · Attn	

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照			
RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)			4
COMMENT			
クローラー伸縮OK VARIABLE WIDTH UNDERCARRIAGE			
BKT	STD / SLOPE / NARROW / SKELETON / (OTHER)		
Lever	LONG · (WRIST)		
Multi	MULTI · 2 · (NO)		
ARM-CRANE	YES · (NO)		
BLADE	(YES) · NO		
OFFSET	YES · (NO)		
OFFSET Cylinder	FAIR · Attn		
Piping	(YES) · NO	Breaker only · (Multi)	5
COMMENT			
アタッチメント:回転式フォークグラブ ATTACHMENT: ROTATABLE FORK GRAB			
サイドカバー取付部破損あり			
ATTACHING PART OF FRONT RIGHT COVER: BROKEN			
ハイポスト木造解体機 HIGH POST DEMOLITION MACHINE OF WOODEN BUILDING			
付属品:スタンダードバケット STANDARD BUCKET AS SPARE			
RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)			4

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.

この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。