INSPECTION SHEET 検品書
BULLDOZER ブルドーザー

INSPECTION DATE	2026/4/7	MAKE	KOMATSU	MODEL	D60-6
SERIAL	24507			STAMP	NOT FOUND
HR METER	7065 HR	SHOE	510G	YEAR	YR
BLADE	STRAIGHT / ST/TILT / PAT / (ANGLE) / OTHER			CAB/CNP	ROPS CAB / CAB / ROPS CNP / (CNP) / NONE

ENGINE : MODEL	S/N	
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Blow-By	(FAIR) · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil	(FAIR) · Attn	
Exhaust Color	FAIR · (Attn)	青煙小 A LITTLE BLUE FUMES
US EPA	YES · (NO)	
OPERATION PUMP		
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Power	(FAIR) · Attn	
COOLING SYSTEM		
Radiator	(FAIR) · Attn	
Oil Cooler	(FAIR) · Attn	
TRANSMISSION & TRAVEL		
T/M TYPE	PS · (DD)	DIFF. STEERING YES · (NO)
Transmission	(FAIR) · Attn	
Travel	FAIR · (Attn)	*1
INTERIOR See Photos. 写真参照		
INTERIOR COND.	CLEAN · (FAIR) · DIRTY	
Operator's Seat	FAIR · (Attn)	破損あり TORN
Glasses	FAIR · Attn	
AirCon	A/C · H/C · H only · C only · (None)	
BLADE & CYLINDERS		
BLADE	(FAIR) · Attn	
CYLD.(R)	FAIR · (Attn)	油漏れ小 OIL LEAKING
CYLD.(L)	FAIR · (Attn)	油漏れ小 OIL LEAKING
TILT CYLD	FAIR · Attn	
ANGLE CYLD	FAIR · Attn	

UNDERCARRIAGE See Photos. 写真参照			
RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	2		
COMMENT			
Ripper	(MULTI) · S/S	Shanks	4 PCS
Ripper CYLD.	(FAIR) · Attn		
COMMENT			

エキゾーストマニホールドクラックあり EXHAUST MANIFOLD: CRACKED

CNP破れあり CNP TOP: CUT

ブレード未装着 BLADE: NOT ATTACHED

*1 旋回用ブレーキ効き悪い TURNING BRAKE: LOOSE

RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	2

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.
この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。