INSPECTION SHEET 検品書
BULLDOZER ブルドーザー

INSPECTION DATE	2026/3/13	MAKE	KOMATSU	MODEL	D60P-6
SERIAL	32298		STAMP	NOT FOUND	
HR METER	7024 HR	SHOE	900LGP	YEAR	YR
BLADE	STRAIGHT / ST/TILT / PAT / ANGLE / OTHER		CAB/CNP	ROPS CAB / CAB / ROPS CNP / CNP / NONE	

ENGINE : MODEL	S/N	
Oil leakage	FAIR・Attn	
Blow-By	FAIR・Attn	A LITTLE・MIDDLE・SEVERE
Sound	FAIR・Attn	
Oil	FAIR・Attn	
Exhaust Color	FAIR・Attn	青白煙あり BLUISH WHITE FUMES
US EPA	YES・NO	
OPERATION PUMP		
Sound	FAIR・Attn	
Oil leakage	FAIR・Attn	
Power	FAIR・Attn	
COOLING SYSTEM		
Radiator	FAIR・Attn	
Oil Cooler	FAIR・Attn	
TRANSMISSION & TRAVEL		
T/M TYPE	PS・DD	DIFF. STEERING / YES・NO
Transmission	FAIR・Attn	
Travel	FAIR・Attn	
INTERIOR	See Photos. 写真参照	
INTERIOR COND.	CLEAN・FAIR・DIRTY	
Operator's Seat	FAIR・Attn	破損あり BROKEN
Glasses	FAIR・Attn	
AirCon	A/C・H/C・H only・C only・None	
BLADE & CYLINDERS		
BLADE	FAIR・Attn	
CYLD.(R)	FAIR・Attn	ホース劣化あり HOSES: DETERIORATED
CYLD.(L)	FAIR・Attn	*1
TILT CYLD	FAIR・Attn	未確認 NOT CHECKED
ANGLE CYLD	FAIR・Attn	

UNDERCARRIAGE	See Photos. 写真参照		
RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)			2
COMMENT			
Ripper	MULTI・S/S	Shanks	PCS
Ripper CYLD.	FAIR・Attn		
COMMENT			

各操作レバーノブ破損あり SOME OPERATION LEVER GRIPS: MISSING
マフラーサイレンサー破損あり MUFFLER: BROKEN
ブレード未装着 BLADE: NOT ATTACHED
*1 ホース劣化あり、油漏れ小 HOSES: DETERIORATED, OIL LEAKING

RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	2

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.
この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。