

INSPECTION SHEET 検品書
OTHER その他

INSPECTION DATE	2026/3/30	CATEGORY	自走式パイルドライバー PILE DRIVER		
MAKE	IHI		MODEL	120J	
SERIAL	CX000121		STAMP	120A1-2639	
HR METER	6282	HR	Odometer	km	YEAR
					1994 YR
CAB/CNP	ROPS CAB	<input checked="" type="radio"/> CAB	ROPS CNP / CNP / NONE	SHOE	500G PADS
				TIRE	

ENGINE	MODEL	S/N
Oil leakage	<input checked="" type="radio"/> FAIR · Attn	Oil <input checked="" type="radio"/> FAIR · Attn
Blow-By	<input checked="" type="radio"/> FAIR · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE
		Exhaust Color <input checked="" type="radio"/> FAIR · Attn
Sound	<input checked="" type="radio"/> FAIR · Attn	EPA YES · <input checked="" type="radio"/> NO

CONDITION	FAIR · <input checked="" type="radio"/> Attn
ドリフター等欠のため作業機動作確認不可、リモコン反応しない UPPER PART: UNABLE TO OPERATE (DRIFTER & MANY PARTS: MISSING), REMOTE CONTROL: NOT WORKING	
チルト動作しない、起伏シリンダー油漏れ、傷、メッキ剥がれあり UNABLE TO TILT, DERRICKING CYLINDER: OIL LEAKING, SCRATCHED, COATING PEELED	

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照			
RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3	TIRE WEAR	FAIR · WORN · UNEVEN WEAR
COMMENT			
A/C			
ジャッキ欠、リペイントあり JACKS: MISSING, REPAINTED			
スイベル下油漏れあり BOTTOM OF SWIVEL: OIL LEAKING			
右後ろ配管油漏れあり(ジャッキの配管?) REAR RIGHT PIPE (FOR JACK CYLINDER?): OIL LEAKING			
Rワイヤードラムモーターホースひび割れあり REAR WIRE DRUM MOTOR HOSE: CRACKED			
燃料ポンプ周り燃料漏れあり FUEL PUMP: FUEL LEAKING			
! マーク表示あり WARNING LAMP: ON			
SUMITOMO'S STAMP: 120A1-2639			
RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	2		

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.
この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。