

INSPECTION SHEET 検品書
EXCAVATOR バックホー

INSPECTION DATE	2026/1/26	MAKE	CAT	MODEL	320GC-07C
SERIAL	CAT00320TLKS00249		STAMP	CAT00320TLKS00249	
HR METER	8493	HR	YEAR	2020	YR
CAB/CNP	ROPS CAB / CAB / ROPS CNP / CNP / NONE		SHOE	790G	

ENGINE : MODEL		C4.4	S/N	J4A01495
Oil leakage	(FAIR) · Attn			
Blow-By	(FAIR) · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE		
Sound	(FAIR) · Attn			
Oil	(FAIR) · Attn			
Exhaust Color	(FAIR) · Attn			
US EPA	(YES) · NO			
MAIN PUMP				
Sound	(FAIR) · Attn			
Oil leakage	(FAIR) · Attn			
Power	(FAIR) · Attn			
COOLING SYSTEM				
Radiator	(FAIR) · Attn			
Oil Cooler	(FAIR) · Attn			
OPERATING SYSTEM				
Swing	(FAIR) · Attn			
Travel	(FAIR) · Attn			
INTERIOR		See Photos. 写真参照		
INTERIOR COND.	CLEAN · (FAIR) · DIRTY			
Operator's Seat	(FAIR) · Attn			
Glasses	(FAIR) · Attn			
AirCon	(A/C) · H/C · H only · C only · None			
BOOM / ARM / BKT				
Boom	(FAIR) · Attn			
Boom Cylinder	(FAIR) · Attn			
Arm	(FAIR) · Attn			
Arm Cylinder	FAIR · (Attn)	油漏れ小 OIL LEAKING		
ATTACHMENT	FAIR · (Attn)	穴あり CRACKED		
BKT Cylinder	(FAIR) · Attn			

UNDERCARRIAGE :		See Photos. 写真参照	
RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)		3	
COMMENT			
BKT	(STD) / SLOPE / NARROW / SKELETON / OTHER ()		
Lever	LONG · (WRIST)		
Multi	(MULTI) · 2 · NO		
ARM-CRANE	YES · (NO)		
BLADE	YES · (NO)		
OFFSET	YES · (NO)		
OFFSET Cylinder	FAIR · Attn		
Piping	YES · (NO)	Breaker only · Multi	
COMMENT			
右サイドカバー破損あり RIGHT SIDE COVER: A LITTLE BROKEN			
ウォーターセパレータ燃料にじみあり WATER SEPARATOR: FUEL OOZING			
バッテリー電圧が低い表示あり			
WARNING DISPLAY FOR LOW BATTERY VOLTAGE			
RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)		3	

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.

この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。