INSPECTION SHEET 検品書

CRAWLER CRANE クローラクレーン

INSPECTION DATE	2026/3/11	MAKE	MAEDA	MODEL	LC383M-5
SERIAL No.	PLATE : 11177		STAMP	11177	
HR METER	1146 HR	SHOE	300G PADS	YEAR	YR

ENGINE : MODEL 3TNV88 S/N R5315		
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Blow-By	(FAIR) · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil	(FAIR) · Attn	
Exhaust Color	(FAIR) · Attn	
OPERATION PUMP		
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Power	(FAIR) · Attn	
COOLING SYSTEM		
Radiator	(FAIR) · Attn	
Oil Cooler	(FAIR) · Attn	
OPERATING SYSTEM		
Computer	(OK) · NG	
Swing	(FAIR) · Attn	
Travel	(FAIR) · Attn	
BOOM		
MAIN BOOM		
BOOM TOTAL		
TOP SHEAVE	YES · NO	
JIB		
TOWER		

INTERIOR See Photos. 写真参照		
INTERIOR COND.	CLEAN · (FAIR) · DIRTY	
Operator's Seat	(FAIR) · Attn	
Glasses	FAIR · Attn	
AirCon	A/C · H/C · H only · C only · (None)	
UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照		
RUST(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)		3
COMMENT		

WEIGHT	1	
HOOK	2.93t, 500kg(SEARCHER HOOK)	
FREE FALL	YES · (NO)	
LIFTER	YES · (NO)	
COMMENT		
RUST of BODY(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)		3

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.

この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。