INSPECTION SHEET 検品書
EXCAVATOR バックホー

INSPECTION DATE	2026/3/9	MAKE	KUBOTA	MODEL	K-135US-3
SERIAL	HCM1R400E00094199			STAMP	HCM1R400E00094199
HR METER	5761 HR			YEAR	YR
CAB/CNP	ROPS CAB / CAB / ROPS CNP / CNP / NONE			SHOE	500G PADS

ENGINE : MODEL S/N		
Oil leakage	FAIR・Attn	
Blow-By	FAIR・Attn	A LITTLE・MIDDLE・SEVERE
Sound	FAIR・Attn	
Oil	FAIR・Attn	
Exhaust Color	FAIR・Attn	
US EPA	YES・NO	
MAIN PUMP		
Sound	FAIR・Attn	
Oil leakage	FAIR・Attn	
Power	FAIR・Attn	
COOLING SYSTEM		
Radiator	FAIR・Attn	
Oil Cooler	FAIR・Attn	
OPERATING SYSTEM		
Swing	FAIR・Attn	
Travel	FAIR・Attn	
INTERIOR See Photos. 写真参照		
INTERIOR COND.	CLEAN・FAIR・DIRTY	
Operator's Seat	FAIR・Attn	破れあり TORN
Glasses	FAIR・Attn	
AirCon	A/C・H/C・H only・C only・None	
BOOM / ARM / BKT		
Boom	FAIR・Attn	ガタあり LOOSE
Boom Cylinder	FAIR・Attn	
Arm	FAIR・Attn	
Arm Cylinder	FAIR・Attn	
ATTACHMENT	FAIR・Attn	ヘコミあり MUCH DENT
BKT Cylinder	FAIR・Attn	

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照		
RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)		3
COMMENT		
昇降ステップ欠品 SOME STEPS: MISSING		
BKT	STD / SLOPE / NARROW / SKELETON / OTHER( )	
Lever	LONG・WRIST	
Multi	MULTI・2・NO	
ARM-CRANE	YES・NO	
BLADE	YES・NO	
OFFSET	YES・NO	
OFFSET Cylinder	FAIR・Attn	
Piping	YES・NO	Breaker only・Multi
COMMENT		
燃料計故障あり FUEL GAUGE: MALFUNCTION		
RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)		3

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.

この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。