INSPECTION SHEET 検品書
MOTOR GRADER グレーダー

INSPECTION DATE	2026/2/18	MAKE	KOMATSU	MODEL	GH320-2E		
SERIAL	12023			STAMP	GH3202-12023		
HR METER	1367 + 6413 HR	Odometer	– km	YEAR	1996 YR		
SCARIFIER	YES ・ (NO)			BLADE	4230 mm		
CAB/CNP	(CAB) / CNP / NONE			TIRE SIZE	14.00R24		

ENGINE : MODEL 6D125 S/N 73142		
Oil leakage	(FAIR) ・ Attn	
Blow-By	(FAIR) ・ Attn	A LITTLE ・ MIDDLE ・ SEVERE
Sound	(FAIR) ・ Attn	
Oil	(FAIR) ・ Attn	
Exhaust Color	(FAIR) ・ Attn	
US EPA	YES ・(NO)	
OPERATION PUMP		
Sound	(FAIR) ・ Attn	
Oil leakage	(FAIR) ・ Attn	
Power	(FAIR) ・ Attn	
COOLING SYSTEM		
Radiator	(FAIR) ・ Attn	
Oil Cooler	(FAIR) ・ Attn	
TRANSMISSION & TRAVEL		
T/M TYPE	(PS) ・ DD	
Transmission	(FAIR) ・ Attn	
Travel	(FAIR) ・ Attn	
FOOT BRAKE	(FAIR) ・ Attn	
PARKING BRAKE	(FAIR) ・ Attn	
INTERIOR	See Photos. 写真参照	
INTERIOR COND.	CLEAN ・ (FAIR) ・ DIRTY	
Operator's Seat	(FAIR) ・ Attn	
Glasses	(FAIR) ・ Attn	
AirCon	A/C ・ H/C ・ (H only) ・ C only ・ None	
HYD. CYLINDER		
For Blade	(FAIR) ・ Attn	
For Scarifier	FAIR ・ Attn	
Articulate	FAIR ・ Attn	

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照	
RUST(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3
TIRE WEAR (FAIR) ・WORN ・ UNEVEN WEAR	
COMMENT	
リーニングシリンダー傷あり	
LEANING CYLINDER: SCRATCHED	
右ステアリングシリンダーにじみあり	
RIGHT STEERING CYLINDER: OIL OOZING	
サークル下ホース割れあり	
SOME HOSE UNDER CIRCLE: MUCH CRACKED	
回転灯CAB内にあり ROTARY LAMP: PUTTING IN CAB	
右CABドアラッチ固着あり、開かない	
RIGHT DOOR: UNABLE TO OPEN (RIGHT DOOR LATCH: STUCK)	
！マーク表示あり WARNING LAMP: ON	
ブレーキ油量CAUTIONランプ点灯あり	
CAUTION LAMP FOR BRAKE FLUID LEVEL: ON	
ブザー音あり WARNING SOUNDS: ON	
標識装置表示不良 DIGITAL SIGNAGE: MALFUNCTION	
RUST of BODY(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	2

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.
この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。