INSPECTION SHEET 検品書
FORK LIFT フォークリフト

INSPECTION DATE	2026/2/19	MAKE	TCM	MODEL	FD45Z
SERIAL	28A06175	STAMP	NOT FOUND		
HR METER	3628 HR	Odometer	km	YEAR	YR
CAB/CNP	CAB / (CNP) / NONE	TIRE SIZE	F 7.50R16 R 7.00-12		
MAX LIFTING HEIGHT	3.0 m (VIEW) / MONO	FORK LENGTH	1800 mm		
FORK SPEC	ヒンジ HINGED FORK				

ENGINE : MODEL S/N		
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Blow-By	(FAIR) · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil	(FAIR) · Attn	
Exhaust Color	(FAIR) · Attn	
US EPA	YES · (NO)	
OPERATION PUMP		
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Power	(FAIR) · Attn	
COOLING SYSTEM		
Radiator	(FAIR) · Attn	
Oil Cooler	(FAIR) · Attn	
TRANSMISSION & TRAVEL		
T/M TYPE	PS · (DD)	
Transmission	(FAIR) · Attn	
Travel	(FAIR) · Attn	
FOOT BRAKE	FAIR · (Attn)	不良 MALFUNCTION
PARKING BRAKE	(FAIR) · Attn	
INTERIOR See Photos. 写真参照		
INTERIOR COND.	CLEAN · (FAIR) · DIRTY	
Operator's Seat	(FAIR) · Attn	切れあり CUTS
Glasses	FAIR · Attn	
AirCon	A/C · H/C · H only · C only · (None)	
HYDRAULICS		
MAST Cylinder	(FAIR) · Attn	
TILT Cylinder	(FAIR) · Attn	

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照	
RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3
TIRE WEAR	FAIR · (WORN) · UNEVEN WEAR
COMMENT	
リペイントあり REPAINTED	
エンジンストップ不良 ENGINE STOPPER: MALFUNCTION	
ヒンジシリンダー油漏れあり HINGED CYLINDER: OIL LEAKING	
RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.
この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。