

INSPECTION SHEET 検品書
EXCAVATOR バックホー

INSPECTION DATE	2026/3/2	MAKE	CAT	MODEL	330CL
SERIAL	CAT0330CLRBH00258		STAMP	CAT0330CLRBH00258	
HR METER	E26534	HR	YEAR	YR	
CAB/CNP	ROPS CAB / CAB / ROPS CNP / CNP / NONE		SHOE	600FLAT	

ENGINE : MODEL		S/N	DYA00268
Oil leakage	FAIR · Attn		
Blow-By	FAIR · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE	
Sound	FAIR · Attn		
Oil	FAIR · Attn		
Exhaust Color	FAIR · Attn		
US EPA	YES · NO	ステッカー読み取り不可 STICKER: UNREADABLE	

MAIN PUMP	
Sound	FAIR · Attn
Oil leakage	FAIR · Attn
Power	FAIR · Attn

COOLING SYSTEM	
Radiator	FAIR · Attn
Oil Cooler	FAIR · Attn

OPERATING SYSTEM	
Swing	FAIR · Attn ガタあり SWING: LOOSE
Travel	FAIR · Attn HI/LO切替え不良 HI/LO SWITCH: MALFUNCTION

INTERIOR See Photos. 写真参照	
INTERIOR COND.	CLEAN · FAIR · DIRTY
Operator's Seat	FAIR · Attn ガタ、破れあり LOOSE, TORN
Glasses	FAIR · Attn
AirCon	A/C · H/C · H only · C only · None

BOOM / ARM / BKT	
Boom	FAIR · Attn
Boom Cylinder	FAIR · Attn *1
Arm	FAIR · Attn ガタあり LOOSE
Arm Cylinder	FAIR · Attn 油漏れ小 OIL LEAKING
ATTACHMENT	FAIR · Attn *2
BKT Cylinder	FAIR · Attn *3

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照	
RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	2
COMMENT	
右サイドカバーラッチ受け側欠 RIGHT SIDE COVER LATCH RECEIVER: MISSING	
左サイドカバーラッチ掛からない LEFT SIDE COVER LATCH: MALFUNCTION	
HRメーターストップ、A/C風が出ない HR METER: STOPPED, A/C: NOT BLOWING AIR	
ブーム周りホースひび割れ、破れあり SOME HOSES AROUND BOOM: A LITTLE DAMAGED	
BKT	STD / SLOPE / NARROW / SKELETON (OTHER)
Lever	LONG · WRIST
Multi	MULTI · 2 · NO
ARM-CRANE	YES · NO
BLADE	YES · NO
OFFSET	YES · NO
OFFSET Cylinder	FAIR · Attn
Piping	YES · NO Breaker only · Multi

COMMENT	
アタッチメント: マグネット(フォーク付) ATTACHMENT: MAGNET-FORK	
エレベータCAB動作はするが10cmくらい上がったら引っ掛かるようにして止まりそのまま落ちる	
ELEVATOR CAB:	
STOPPING TO RISE LIKE CATCHING ON SOMETHING & DROPPING	
AFTER RISING ABOUT 10cm	
付属品: ヘッドガード HEAD GUARD AS SPARE	
*1 左右油漏れ、右側ピンガタ、破損あり	
*1 CYLINDERS: OIL LEAKING, RIGHT PIN: LOOSE, BROKEN	
*2 マグネット動作するが2秒くらいで通電止まる、ツメ用シリンダーにじみあり	
*2 STOPPING TO ENERGIZE IN A COUPLE OF SECONDS	
(ABLE TO WORK FOR A COUPLE OF SECONDS), FORK CYLINDER: OIL OOZING	
*3 にじみ、傷、シール外れあり OIL OOZING, SCRATCHED, SEAL: COME OFF	
RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.
この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。