INSPECTION SHEET 検品書
FORK LIFT フォークリフト

INSPECTION DATE	2026/2/24	MAKE	TCM	MODEL	FD35C9
SERIAL	43A03801		STAMP	F106-03801	
HR METER	3794 HR	Odometer	– km	YEAR	YR
CAB/CNP	CAB / (CNP) / NONE		TIRE SIZE	F: 300-15 R: 7.00-12	
MAX LIFTING HEIGHT	3.0 m	(VIEW) / MONO	FORK LENGTH	2000 mm	
FORK SPEC	サヤ付 W/EXTENSIONS				

ENGINE : MODEL	S6S	S/N	063203
Oil leakage	(FAIR) · Attn		
Blow-By	(FAIR) · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE	
Sound	(FAIR) · Attn		
Oil	(FAIR) · Attn		
Exhaust Color	(FAIR) · Attn		
US EPA	YES · (NO)		
OPERATION PUMP			
Sound	(FAIR) · Attn		
Oil leakage	(FAIR) · Attn		
Power	(FAIR) · Attn		
COOLING SYSTEM			
Radiator	(FAIR) · Attn		
Oil Cooler	(FAIR) · Attn		
TRANSMISSION & TRAVEL			
T/M TYPE	PS · (DD)		
Transmission	(FAIR) · Attn		
Travel	(FAIR) · Attn		
FOOT BRAKE	(FAIR) · Attn		
PARKING BRAKE	(FAIR) · Attn		
INTERIOR	See Photos. 写真参照		
INTERIOR COND.	CLEAN · (FAIR) · DIRTY		
Operator's Seat	FAIR · (Attn)	フレーム露出あり DAMAGED	
Glasses	FAIR · Attn		
AirCon	A/C · H/C · H only · C only · (None)		
HYDRAULICS			
MAST Cylinder	(FAIR) · Attn		
TILT Cylinder	(FAIR) · Attn		

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照	
RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3
TIRE WEAR	FAIR (· WORN ·) UNEVEN WEAR
COMMENT	
ステアリングシリンダー油漏れあり STEERING CYLINDER: OIL LEAKING	
RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.
この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。