

INSPECTION SHEET 検品書
OTHER その他

INSPECTION DATE	2026/3/27	CATEGORY	自走式破砕機 MOBILE CRUSHER			
MAKE	KOBELCO		MODEL	KMC200		
SERIAL	WZ-01062		STAMP	WZ-01062		
HR METER	6658	HR	Odometer	km	YEAR	1997 YR
CAB/CNP	ROPS CAB / CAB / ROPS CNP / CNP		<input checked="" type="radio"/> NONE	SHOE	600G	TIRE

ENGINE	MODEL	S/N
Oil leakage	<input checked="" type="radio"/> FAIR · Attn	Oil <input checked="" type="radio"/> FAIR · Attn
Blow-By	<input checked="" type="radio"/> FAIR · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE Exhaust Color <input checked="" type="radio"/> FAIR · Attn
Sound	<input checked="" type="radio"/> FAIR · Attn	EPA YES · <input checked="" type="radio"/> NO

CONDITION	FAIR · <input checked="" type="radio"/> Attn
コンベアモーター油漏れ、前側ホッパー操作レバー固着あり CONVEYOR MOTOR: OIL LEAKING, FRONT HOPPER OPERATION LEVER: STUCK	
磁選機動作しない、操作盤外れあり MAGNETIC SEPARATOR: NOT WORKING, CONTROL PANEL: COME OFF	

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照			
RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3	TIRE WEAR	FAIR · WORN · UNEVEN WEAR
COMMENT			
ポンプにじみあり PUMP: OIL OOZING			
全体的にホースひび割れあり MANY HOSES: MUCH CRACKED			
リペイントあり REPAINTED			
ホッパー内手すりあり HANDRAIL: PUTTING IN HOPPER			
RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	2		

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.
この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。