INSPECTION SHEET 検品書
FORK LIFT フォークリフト

INSPECTION DATE	2026/2/26	MAKE	TCM	MODEL	FVD35Z5
SERIAL	43101807			STAMP	F10-01807
HR METER	8768 HR	Odometer	– km	YEAR	YR
CAB/CNP	CAB / (CNP) / NONE			TIRE SIZE	F: 7.50-16 R: 7.00-12
MAX LIFTING HEIGHT	3.0 m	(VIEW) / MONO		FORK LENGTH	1600 mm
FORK SPEC	サヤ付 W/EXTENSIONS				

ENGINE : MODEL		S/N
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Blow-By	(FAIR) · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil	(FAIR) · Attn	
Exhaust Color	(FAIR) · Attn	
US EPA	YES · (NO)	
OPERATION PUMP		
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Power	(FAIR) · Attn	
COOLING SYSTEM		
Radiator	(FAIR) · Attn	
Oil Cooler	(FAIR) · Attn	
TRANSMISSION & TRAVEL		
T/M TYPE	PS · (DD)	
Transmission	(FAIR) · Attn	
Travel	(FAIR) · Attn	
FOOT BRAKE	(FAIR) · Attn	
PARKING BRAKE	FAIR · (Attn)	効かない MALFUNCTION
INTERIOR	**See Photos. 写真参照**	
INTERIOR COND.	CLEAN · FAIR · (DIRTY)	
Operator's Seat	FAIR · (Attn)	フレーム露出あり DAMAGED
Glasses	(FAIR) · Attn	
AirCon	A/C · H/C · (H only) · C only · None	
HYDRAULICS		
MAST Cylinder	FAIR · (Attn)	左側にじみあり LEFT CYLINDER: OIL OOZING
TILT Cylinder	FAIR · (Attn)	左右油漏れ小 CYLINDERS: OIL LEAKING

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照	
RUST(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3
TIRE WEAR	FAIR (· WORN ·) UNEVEN WEAR

COMMENT

Rタイヤ周り油汚れあり AROUND REAR TIRES: OIL STAINS

ステアリングシリンダー油漏れあり STEERING CYLINDER: OIL LEAKING

E/Gオイルゲージ緩い ENGINE OIL GAUGE: LOOSE

ミッション周り油漏れ小 AROUND TRANSMISSION: OIL LEAKING

E/G始動若干悪い A LITTLE HARD TO START THE ENGINE

ヒーターツマミ固着あり HEATER SWITCH: STUCK

付属品:チェーン(フロント2本分)

TIRE CHAINS FOR FRONT TIRES AS SPARE

RUST of BODY(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	2

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.

この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。