INSPECTION SHEET 検品書
EXCAVATOR バックホー

INSPECTION DATE	2026/2/26	MAKE	KOMATSU	MODEL	PC138US-8
SERIAL	24518			STAMP	KMTPC189C01024518
HR METER	10456 HR			YEAR	YR
CAB/CNP	ROPS CAB / (CAB) / ROPS CNP / CNP / NONE			SHOE	700G

ENGINE : MODEL 4D95LE-5 S/N 509201		
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Blow-By	FAIR · (Attn)	A LITTLE · MIDDLE · (SEVERE) *1
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil	(FAIR) · Attn	
Exhaust Color	(FAIR) · Attn	
US EPA	(YES) · NO	
MAIN PUMP		
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Power	(FAIR) · Attn	
COOLING SYSTEM		
Radiator	(FAIR) · Attn	
Oil Cooler	(FAIR) · Attn	
OPERATING SYSTEM		
Swing	(FAIR) · Attn	ガタあり SWING: LOOSE
Travel	(FAIR) · Attn	
INTERIOR See Photos. 写真参照		
INTERIOR COND.	CLEAN · (FAIR) · DIRTY	
Operator's Seat	(FAIR) · Attn	
Glasses	(FAIR) · Attn	
AirCon	(A/C) · H/C · H only · C only · None	
BOOM / ARM / BKT		
Boom	(FAIR) · Attn	
Boom Cylinder	FAIR · (Attn)	*2
Arm	(FAIR) · Attn	ガタあり LOOSE
Arm Cylinder	FAIR · (Attn)	油漏れあり OIL LEAKING
ATTACHMENT	(FAIR) · Attn	ガタあり LOOSE
BKT Cylinder	FAIR · (Attn)	傷、にじみあり SCRATCHED, OIL OOZING

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照		
RUST(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3	
COMMENT		
右トラックローラーガタあり SOME RIGHT TRACK ROLLERS: LOOSE		
BKT	(STD) / SLOPE / NARROW / SKELETON / OTHER( )	
Lever	LONG · (WRIST)	
Multi	(MULTI) · 2 · NO	
ARM-CRANE	(YES) · NO	フック格納ピン欠 PIN FOR HOOK: MISSING
BLADE	YES · (NO)	
OFFSET	YES · (NO)	
OFFSET Cylinder	FAIR · Attn	
Piping	YES · (NO)	Breaker only · Multi
COMMENT		
A/Cエラー表示あり A/C ERROR DISPLAY		
*1 ブローバイオイル吐出あり OIL SPURTING		
*2 左側油漏れ、左右シリンダーケースと本体部のピン周りガタあり		
*2 LEFT CYLINDER: OIL LEAKING,		
PINS AROUND CYLINDER CASES & MAIN BODY: LOOSE		
RUST of BODY(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3	

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.
この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。