# INSPECTION SHEET 検品書
## ROLLER ローラー

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INSPECTION DATE | 2026/3/30 | MAKE | SAKAI | MODEL | TZ703 |
| SERIAL | 40547 | | | STAMP | 1TZ2-40547 |
| HR METER | 2468 HR | Odometer | – km | YEAR | YR |
| CAB/CNP | ROPS CAB / CAB / ROPS CNP / (CNP) / NONE | | | TIRE SIZE | 14/70-20 12PR |

| ENGINE : MODEL V3800 S/N | | |
|---|---|---|
| Oil leakage | (FAIR) · Attn | |
| Blow-By | (FAIR) · Attn | A LITTLE · MIDDLE · SEVERE |
| Sound | (FAIR) · Attn | |
| Oil | (FAIR) · Attn | |
| Exhaust Color | (FAIR) · Attn | |
| US EPA | (YES) · NO | |
| **OPERATION PUMP** | | |
| Sound | (FAIR) · Attn | |
| Oil leakage | (FAIR) · Attn | |
| Power | (FAIR) · Attn | |
| **COOLING SYSTEM** | | |
| Radiator | (FAIR) · Attn | |
| Oil Cooler | (FAIR) · Attn | |
| **TRANSMISSION & TRAVEL** | | |
| T/M TYPE | (PS) · DD | |
| Transmission | (FAIR) · Attn | |
| Travel | (FAIR) · Attn | |
| FOOT BRAKE | (FAIR) · Attn | |
| PARKING BRAKE | (FAIR) · Attn | |
| **INTERIOR See Photos. 写真参照** | | |
| INTERIOR COND. | CLEAN · (FAIR) · DIRTY | |
| Operator's Seat | (FAIR) · Attn | |
| Glasses | FAIR · Attn | |
| AirCon | A/C · H/C · H only · C only · (None) | |
| **OTHERS** | | |
| Vibratory | FAIR · Attn | |
| Watering | (FAIR) · Attn | |
| Articulate | FAIR · Attn | |

**UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照**

| | |
|---|---|
| **RUST** (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED) | 3 |
| TIRE WEAR (FAIR) · WORN · UNEVEN WEAR | |

**COMMENT**

CNP割れあり CNP TOP: CRACKED

| | |
|---|---|
| **RUST of BODY** (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED) | 3 |

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.
この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。