INSPECTION SHEET 検品書
BULLDOZER ブルドーザー

INSPECTION DATE	2026/3/12	MAKE	KOMATSU	MODEL	D31SM-18
SERIAL	40148		STAMP	40148	
HR METER	7467 HR	SHOE	400G	YEAR	YR
BLADE	STRAIGHT / ST/TILT / PAT / ANGLE / (OTHER)		CAB/CNP	ROPS CAB / (CAB) / ROPS CNP / CNP / NONE	

ENGINE : MODEL 6D95L-1 S/N 41531		
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Blow-By	(FAIR) · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil	(FAIR) · Attn	
Exhaust Color	(FAIR) · Attn	
US EPA	YES · (NO)	
OPERATION PUMP		
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Power	(FAIR) · Attn	
COOLING SYSTEM		
Radiator	(FAIR) · Attn	
Oil Cooler	(FAIR) · Attn	
TRANSMISSION & TRAVEL		
T/M TYPE	(PS) · DD	DIFF. STEERING YES · (NO)
Transmission	(FAIR) · Attn	
Travel	(FAIR) · Attn	
INTERIOR See Photos. 写真参照		
INTERIOR COND.	CLEAN · (FAIR) · DIRTY	
Operator's Seat	(FAIR) · Attn	破れあり HUGE CUTS
Glasses	FAIR · (Attn)	*1
AirCon	A/C · H/C · (H only) · C only · None	
BLADE & CYLINDERS		
BLADE	(FAIR) · Attn	
CYLD.(R)	(FAIR) · Attn	
CYLD.(L)	(FAIR) · Attn	
TILT CYLD	(FAIR) · Attn	
ANGLE CYLD	FAIR · Attn	

UNDERCARRIAGE See Photos. 写真参照	
RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	1
COMMENT	

Ripper	MULTI · S/S	Shanks	PCS
Ripper CYLD.	FAIR · Attn		

COMMENT

ドーザーショベル DOZER-SHOVEL

ウインチ付(動作未確認) W/WINCH (OPERATION: NOT CHECKED)

*1 左ドア上、左脇ガラス:アクリル加工

*1 UPPER LEFT DOOR GLASS & LEFT SIDE GLASS: ACRYLIC BOARDS

RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	2

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.
この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。