INSPECTION SHEET 検品書
EXCAVATOR バックホー

INSPECTION DATE	2026/3/24	MAKE	YANMAR	MODEL	B2-5
SERIAL	57680		STAMP	57680	
HR METER	4324 HR		YEAR	2013 YR	
CAB/CNP	ROPS CAB / CAB / ROPS CNP / (CNP) / NONE		SHOE	250R	

ENGINE : MODEL		S/N C6995
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Blow-By	(FAIR) · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil	(FAIR) · Attn	
Exhaust Color	(FAIR) · Attn	
US EPA	YES · (NO)	
MAIN PUMP		
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Power	(FAIR) · Attn	
COOLING SYSTEM		
Radiator	(FAIR) · Attn	
Oil Cooler	FAIR · Attn	
OPERATING SYSTEM		
Swing	(FAIR) · Attn	
Travel	(FAIR) · Attn	
INTERIOR	**See Photos. 写真参照**	
INTERIOR COND.	CLEAN · (FAIR) · DIRTY	
Operator's Seat	(FAIR) · Attn	破れあり CUTS
Glasses	FAIR · Attn	
AirCon	A/C · H/C · H only · C only · (None)	
BOOM / ARM / BKT		
Boom	(FAIR) · Attn	
Boom Cylinder	(FAIR) · Attn	
Arm	(FAIR) · Attn	
Arm Cylinder	(FAIR) · Attn	
ATTACHMENT	(FAIR) · Attn	
BKT Cylinder	(FAIR) · Attn	

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照			
RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)			4
COMMENT			
ラバーシュー摩耗あり RUBBER TRACKS: WORN			
BKT	STD / SLOPE / (NARROW) / SKELETON / OTHER( )		
Lever	LONG · (WRIST)		
Multi	MULTI (· 2 ·) NO		
ARM-CRANE	YES · (NO)		
BLADE	(YES) · NO	曲がり大 DISTORTED	
OFFSET	(YES) · NO		
OFFSET Cylinder	(FAIR) · Attn		
Piping	YES · (NO)	Breaker only · Multi	
COMMENT			
バッテリーカバーロック部破損あり BATTERY COVER LOCK: BROKEN			
CNP屋根破損あり CNP TOP: MISSING			
ワンタッチ付(ガタ大) W/ONE-TOUCH (MUCH LOOSE)			
RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)			4

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.

この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。