INSPECTION SHEET 検品書
FORK LIFT フォークリフト

INSPECTION DATE	2026/3/3		MAKE	TCM		MODEL	FHD120Z
SERIAL	90B00316				STAMP	F52-00316	
HR METER	E3219 HR	Odometer	17750 km		YEAR	YR	
CAB/CNP	(CAB) / CNP / NONE				TIRE SIZE	10.00R20	
MAX LIFTING HEIGHT	4.0 m	(VIEW) / MONO			FORK LENGTH	2400 mm	
FORK SPEC	サイドシフト SIDE-SHIFT						

ENGINE : MODEL	6BG1 **S/N**	
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Blow-By	FAIR · (Attn)	A LITTLE · MIDDLE · (SEVERE)
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil	(FAIR) · Attn	
Exhaust Color	(FAIR) · Attn	
US EPA	YES · (NO)	
OPERATION PUMP		
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Power	(FAIR) · Attn	
COOLING SYSTEM		
Radiator	(FAIR) · Attn	
Oil Cooler	(FAIR) · Attn	
TRANSMISSION & TRAVEL		
T/M TYPE	(PS) · DD	
Transmission	(FAIR) · Attn	
Travel	(FAIR) · Attn	
FOOT BRAKE	(FAIR) · Attn	
PARKING BRAKE	FAIR · (Attn)	効かない MALFUNCTION
INTERIOR	**See Photos. 写真参照**	
INTERIOR COND.	CLEAN · (FAIR) · DIRTY	
Operator's Seat	(FAIR) · Attn	
Glasses	(FAIR) · Attn	
AirCon	A/C · H/C · (H only) · C only · None	
HYDRAULICS		
MAST Cylinder	(FAIR) · Attn	
TILT Cylinder	FAIR · (Attn)	右側にじみあり RIGHT CYLINDER: OIL OOZING

UNDERCARRIAGE :	**See Photos. 写真参照**
RUST(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3
TIRE WEAR	(FAIR) · WORN · UNEVEN WEAR
COMMENT	
HRメーターストップ HR METER: STOPPED	
リリーフ掛けるとエンストする	
ENGINE STALLING WITH ENGINE LOAD INCREASING	
RUST of BODY(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	2

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.
この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。