

**INSPECTION SHEET 検品書**  
**EXCAVATOR バックホー**

INSPECTION DATE	2026/3/23	MAKE	CAT	MODEL	320DL-E
SERIAL	CAT0320DEWJN00243		STAMP	CAT0320DEWJN00243	
HR METER	2057 / 2055	HR	YEAR	YR	
CAB/CNP	ROPS CAB / <u>CAB</u> / ROPS CNP / CNP / NONE	SHOE		600G	

<b>ENGINE : MODEL</b>		S/N	GDC51080
Oil leakage	<u>FAIR</u> · Attn		
Blow-By	<u>FAIR</u> · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE	
Sound	<u>FAIR</u> · Attn		
Oil	<u>FAIR</u> · Attn		
Exhaust Color	<u>FAIR</u> · Attn		
US EPA	<u>YES</u> · NO		

<b>MAIN PUMP</b>	
Sound	<u>FAIR</u> · Attn
Oil leakage	<u>FAIR</u> · Attn
Power	<u>FAIR</u> · Attn

<b>COOLING SYSTEM</b>	
Radiator	<u>FAIR</u> · Attn
Oil Cooler	<u>FAIR</u> · Attn

<b>OPERATING SYSTEM</b>	
Swing	<u>FAIR</u> · Attn
Travel	<u>FAIR</u> · Attn

<b>INTERIOR</b> See Photos. 写真参照	
INTERIOR COND.	CLEAN · <u>FAIR</u> · DIRTY
Operator's Seat	<u>FAIR</u> · Attn
Glasses	<u>FAIR</u> · Attn
AirCon	<u>A/C</u> · H/C · H only · C only · None

<b>BOOM / ARM / BKT</b>	
Boom	<u>FAIR</u> · Attn 中間ブームガタあり INSERT BOOM: LOOSE
Boom Cylinder	<u>FAIR</u> · <u>Attn</u> *1
Arm	<u>FAIR</u> · Attn
Arm Cylinder	<u>FAIR</u> · Attn
ATTACHMENT	<u>FAIR</u> · Attn
BKT Cylinder	<u>FAIR</u> · Attn

<b>UNDERCARRIAGE :</b> See Photos. 写真参照	
RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3

<b>COMMENT</b>	
右キャリアローラー曲がりあり SOME RIGHT CARRIER ROLLER: BENT	

BKT	STD / SLOPE / NARROW / SKELETON / OTHER ( )
Lever	LONG · <u>WRIST</u>
Multi	MULTI · 2 · <u>NO</u>
ARM-CRANE	YES · <u>NO</u>
BLADE	YES · <u>NO</u>
OFFSET	YES · <u>NO</u>
OFFSET Cylinder	<u>FAIR</u> · Attn
Piping	<u>YES</u> · NO Breaker only · <u>Multi</u>

<b>COMMENT</b>	
3段ブーム 3-SECTION BOOM	
ブーム周りホースひび割れあり SOME HOSES AROUND BOOM: CRACKED	
アタッチメントなし WITHOUT ATTACHMENT	
*1 中間シリンダーにじみあり INSERT BOOM CYLINDER: OIL OOZING	

<b>RUST of BODY</b> (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	
4	

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.  
この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。