

**INSPECTION SHEET 検品書**  
**EXCAVATOR バックホー**

INSPECTION DATE	2026/3/13	MAKE	KOMATSU	MODEL	PC200-8N1
SERIAL	311122		STAMP	KMTPC197J02311122	
HR METER	8394	HR	YEAR	YR	
CAB/CNP	ROPS CAB / CAB / ROPS CNP / CNP / NONE		SHOE	600G	

<b>ENGINE : MODEL</b>		<b>S/N</b>
Oil leakage	FAIR · Attn	
Blow-By	FAIR · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE
Sound	FAIR · Attn	
Oil	FAIR · Attn	
Exhaust Color	FAIR · Attn	
US EPA	YES · NO	
<b>MAIN PUMP</b>		
Sound	FAIR · Attn	
Oil leakage	FAIR · Attn	ホースにじみあり SOME HOSE: OIL OOZING
Power	FAIR · Attn	
<b>COOLING SYSTEM</b>		
Radiator	FAIR · Attn	
Oil Cooler	FAIR · Attn	
<b>OPERATING SYSTEM</b>		
Swing	FAIR · Attn	ガタあり SWING: LOOSE
Travel	FAIR · Attn	
<b>INTERIOR See Photos. 写真参照</b>		
INTERIOR COND.	CLEAN · FAIR · DIRTY	
Operator's Seat	FAIR · Attn	破れあり TORN
Glasses	FAIR · Attn	
AirCon	A/C · H/C · H only · C only · None	
<b>BOOM / ARM / BKT</b>		
Boom	FAIR · Attn	補修あり REPAIRED
Boom Cylinder	FAIR · Attn	左右油漏れあり CYLINDERS: OIL LEAKING
Arm	FAIR · Attn	ガタあり LOOSE
Arm Cylinder	FAIR · Attn	油漏れあり OIL LEAKING
ATTACHMENT	FAIR · Attn	ガタあり LOOSE
BKT Cylinder	FAIR · Attn	傷あり SCRATCHED

<b>UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照</b>	
RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	2
<b>COMMENT</b>	
左トラックローラーガタあり SOME LEFT TRACK ROLLERS: LOOSE	
BKT	STD / SLOPE / NARROW / SKELETON / OTHER ( )
Lever	LONG · WRIST
Multi	MULTI · 2 · NO
ARM-CRANE	YES · NO
BLADE	YES · NO
OFFSET	YES · NO
OFFSET Cylinder	FAIR · Attn
Piping	YES · NO Breaker only · Multi
<b>COMMENT</b>	
底板欠 SOME UNDER COVER: MISSING	
全体的にホースひび割れあり MANY HOSE: CRACKED	
燃料フィルターホースひび割れ、亀裂あり FUEL FILTER HOSES: CRACKED	
右サイドカバーラッチ掛からない	
RIGHT SIDE COVER LATCH: MALFUNCTION	
リペイントあり REPAINTED	
RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.  
この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。