INSPECTION SHEET 検品書

ROUGH TERRAIN CRANE ラフタークレーン

INSPECTION DATE	2026/10/28	MAKE	TADANO	MODEL	TR-100M-1
SERIAL No.	PLATE : FC0860		STAMP : TR100-0860		
HR METER	9550 HR		Odometer	95218 km	
TIRE SIZE	11R22.5		YEAR	YR	

ENGINE : MODEL S/N		
Oil leakage	FAIR (Attn)	ヘッド油漏れあり CYLINDER HEAD: OIL LEAKING
Blow-By	(FAIR) · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil	(FAIR) · Attn	
Exhaust Color	(FAIR) · Attn	
OPERATION PUMP		
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Power	(FAIR) · Attn	
COOLING SYSTEM		
Radiator	(FAIR) · Attn	
Oil Cooler	(FAIR) · Attn	
OPERATING SYSTEM		
Computer	(OK) · NG	
Swing	(FAIR) · Attn	レバー固着あり LEVER: STUCK
Travel	(FAIR) · Attn	
TRANSMISSION		
Transmission	(FAIR) · Attn	
No. OF GEARS	3 GEARS	
4WD	(4WD) · 6WD	
INTERIOR See Photos. 写真参照		
INTERIOR COND.	CLEAN · (FAIR) · DIRTY	
Operator's Seat	(FAIR) · Attn	破れあり CUT
Glasses	(FAIR) · Attn	
AirCon	(A/C) · H/C · H only · C only · None	
COMMENT		

BOOM		
No. of Section	6 SECTIONS	
CRACK/ENFORCEMENT	(FAIR) · Attn	
DERRICKING CYL.	(FAIR) · Attn	レバー固着あり LEVER: STUCK
EXTENSION CYL.	(FAIR) · Attn	レバー固着あり LEVER: STUCK
JIB	YES · (NO)	
JIB TYPE	STD · PWR	
MAIN & SUB WIRE	(YES) · NO	主・補巻レバー固着あり LEVERS: STUCK
FREE FALL	(YES) · NO	
HOOK	10t, BALL	
UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照		
RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3	
TIRE WEAR	(FAIR) · WORN · UNEVEN WEAR	
COMMENT		
下部左カバー穴あり LEFT SIDE PANEL: HOLES		
OUTRIGGERS		
OUTRIGGERS	(X) · H	*1
OUTRIGGERS COND.	(FAIR) · Attn	
Oil leakage (JACK CYL.)	FRONT L · R	REAR L · R
Oil leakage (SLIDE CYL.)	FRONT L · R	REAR L · R
COMMENT		
左Rカバー傷あり REAR LEFT PART OF BODY: A LITTLE DAMAGED		
*1 アウトリガー検出不良 OUTRIGGER EXTENSION SENSORS: MALFUNCTION		
RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3	

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.
この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。