INSPECTION SHEET 検品書
BULLDOZER ブルドーザー

INSPECTION DATE	2026/4/3	MAKE	CAT	MODEL	D3C
SERIAL	9CL00933		STAMP	9CL00933	
HR METER	3090 HR	SHOE	630LGP	YEAR	YR
BLADE	STRAIGHT / ST/TILT / (PAT) / ANGLE / OTHER		CAB/CNP	ROPS CAB / CAB / ROPS CNP / (CNP) / NONE	

ENGINE : MODEL 3046 S/N 5XK17386		
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Blow-By	(FAIR) · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil	(FAIR) · Attn	
Exhaust Color	(FAIR) · Attn	
US EPA	YES · (NO)	
OPERATION PUMP		
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Power	(FAIR) · Attn	
COOLING SYSTEM		
Radiator	(FAIR) · Attn	
Oil Cooler	(FAIR) · Attn	
TRANSMISSION & TRAVEL		
T/M TYPE	(PS) · DD	DIFF. STEERING YES · (NO)
Transmission	(FAIR) · Attn	
Travel	(FAIR) · Attn	
INTERIOR See Photos. 写真参照		
INTERIOR COND.	CLEAN · (FAIR) · DIRTY	
Operator's Seat	FAIR · (Attn)	破れあり TORN
Glasses	FAIR · Attn	
AirCon	A/C · H/C · H only · C only · (None)	
BLADE & CYLINDERS		
BLADE	(FAIR) · Attn	
CYLD.(R)	(FAIR) · Attn	
CYLD.(L)	(FAIR) · Attn	
TILT CYLD	(FAIR) · Attn	
ANGLE CYLD	(FAIR) · Attn	

UNDERCARRIAGE See Photos. 写真参照

RUST(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3

COMMENT

下周り油漏れ小 BOTTOM: OIL LEAKING

Ripper	MULTI · S/S	Shanks	PCS
Ripper CYLD.	FAIR · Attn		

COMMENT

CNP割れあり CNP TOP: PARTLY BROKEN

RUST of BODY(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.
この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。