INSPECTION SHEET 検品書
MOTOR GRADER グレーダー

INSPECTION DATE	2026/3/27	MAKE	KOMATSU	MODEL	GD705A-4A
SERIAL	11037			STAMP	G70A4A-11037
HR METER	8814 HR	Odometer	92722 km	YEAR	YR
SCARIFIER	YES ・ (NO)			BLADE	3950 mm
CAB/CNP	(CAB) / CNP / NONE			TIRE SIZE	14.00-24

ENGINE : MODEL	S/N	
Oil leakage	(FAIR) ・ Attn	
Blow-By	(FAIR) ・ Attn	A LITTLE ・ MIDDLE ・ SEVERE
Sound	(FAIR) ・ Attn	
Oil	(FAIR) ・ Attn	
Exhaust Color	(FAIR) ・ Attn	
US EPA	YES ・(NO)	
OPERATION PUMP		
Sound	(FAIR) ・ Attn	
Oil leakage	(FAIR) ・ Attn	
Power	(FAIR) ・ Attn	
COOLING SYSTEM		
Radiator	(FAIR) ・ Attn	
Oil Cooler	(FAIR) ・ Attn	
TRANSMISSION & TRAVEL		
T/M TYPE	(PS) ・ DD	
Transmission	(FAIR) ・ Attn	
Travel	(FAIR) ・ Attn	
FOOT BRAKE	(FAIR) ・ Attn	
PARKING BRAKE	(FAIR) ・ Attn	効き甘い BRAKE: LOOSE
INTERIOR	**See Photos. 写真参照**	
INTERIOR COND.	CLEAN ・ (FAIR) ・ DIRTY	
Operator's Seat	(FAIR) ・ Attn	破れあり CUTS
Glasses	(FAIR) ・ Attn	
AirCon	A/C ・ (H/C) ・ H only ・ C only ・ None	
HYD. CYLINDER		
For Blade	FAIR ・(Attn)	*1
For Scarifier	FAIR ・ Attn	
Articulate	FAIR ・(Attn)	左側にじみあり LEFT CYLINDER: OIL OOZING

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照	
RUST(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3
TIRE WEAR (FAIR) ・WORN ・ UNEVEN WEAR	
COMMENT	
右ステアリングシリンダー油漏れ小	
RIGHT STEERING CYLINDER: OIL LEAKING	
右サークルリフトシリンダーにじみあり	
RIGHT CIRCLE LIFT CYLINDER: OIL OOZING	
サークルスイングシリンダー油漏れ小	
CIRCLE SWING CYLINDER: OIL LEAKING	
右サイドカバーラッチ掛からない	
RIGHT SIDE COVER LATCH: NOT CATCHING	
*1 チップシリンダーにじみあり TILT CYLINDER: OIL OOZING	
RUST of BODY(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.
この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。