INSPECTION SHEET 検品書
WHEEL LOADER タイヤショベル

INSPECTION DATE	2026/3/25	MAKE	HITACHI	MODEL	ZW330-5B
SERIAL	BANNGBA0H92H10151		STAMP	BANNGBA0H92H10151	
HR METER	24700 HR	Odometer	57542 km	YEAR	YR
CAB/CNP	(ROPS CAB) / CAB / ROPS CNP / CNP / NONE		TIRE SIZE	26.5-25	

ENGINE : MODEL	S/N	
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Blow-By	(FAIR) · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil	(FAIR) · Attn	
Exhaust Color	(FAIR) · Attn	
US EPA	YES · (NO)	
OPERATION PUMP		
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Power	(FAIR) · Attn	
COOLING SYSTEM		
Radiator	(FAIR) · Attn	
Oil Cooler	(FAIR) · Attn	
TRANSMISSION & TRAVEL		
T/M TYPE	(PS) · DD	
Transmission	(FAIR) · Attn	
Travel	(FAIR) · Attn	
FOOT BRAKE	(FAIR) · Attn	
PARKING BRAKE	(FAIR) · Attn	
INTERIOR	See Photos. 写真参照	
INTERIOR COND.	CLEAN · (FAIR) · DIRTY	
Operator's Seat	(FAIR) · Attn	
Glasses	(FAIR) · Attn	
AirCon	(A/C) · H/C · H only · C only · None	
FRONT & CYLINDERS		
Arm	(FAIR) · Attn	
Bell crank	(FAIR) · Attn	
Bucket	(FAIR) · Attn	
Articulate	(FAIR) · Attn	

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照			
RUST(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	4		
TIRE WEAR	(FAIR) · WORN · UNEVEN WEAR		
COMMENT			
STEERING TYPE	(WHEEL STEERING) / COMMAND STEERING / LEVER STEERING		
RIDE CONTROL	(YES) · NO		
ATTACHMENTS			
STD BKT	(YES) · OTHER		
BLADE	YES · (NO)	Piping for Tilt	YES · (NO)
COMMENT			
RUST of BODY(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	4		

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.
この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。