INSPECTION SHEET 検品書
EXCAVATOR バックホー

INSPECTION DATE	2026/4/3	MAKE	KOBELCO	MODEL	SK210DLC
SERIAL	YQ09-05152		STAMP	YQ09-05152	
HR METER	8209 HR		YEAR	YR	
CAB/CNP	ROPS CAB / (CAB) / ROPS CNP / CNP / NONE		SHOE	600G	

ENGINE : MODEL 6D34 S/N		
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Blow-By	(FAIR) · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil	(FAIR) · Attn	
Exhaust Color	(FAIR) · Attn	
US EPA	YES · (NO)	
MAIN PUMP		
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Power	(FAIR) · Attn	
COOLING SYSTEM		
Radiator	(FAIR) · Attn	
Oil Cooler	(FAIR) · Attn	
OPERATING SYSTEM		
Swing	(FAIR) · Attn	
Travel	(FAIR) · Attn	
INTERIOR See Photos. 写真参照		
INTERIOR COND.	CLEAN · (FAIR) · DIRTY	
Operator's Seat	(FAIR) · Attn	破れあり TORN
Glasses	FAIR · (Attn)	F割れあり WINDSHIELD: CRACKED
AirCon	(A/C) · H/C · H only · C only · None	
BOOM / ARM / BKT		
Boom	(FAIR) · Attn	ストレートブーム STRAIGHT BOOM (LENGTH: 13.3m)
Boom Cylinder	FAIR · (Attn)	*1
Arm	(FAIR) · Attn	ガタあり LOOSE
Arm Cylinder	FAIR · (Attn)	にじみあり OIL OOZING
ATTACHMENT	(FAIR) · Attn	破れあり MUCH CRACKED
BKT Cylinder	(FAIR) · Attn	

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照		
RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3	
COMMENT		
BKT	STD / SLOPE / NARROW / (SKELETON) / OTHER( )	
Lever	LONG · (WRIST)	
Multi	(MULTI) · 2 · NO	
ARM-CRANE	YES · (NO)	
BLADE	YES · (NO)	
OFFSET	YES · (NO)	
OFFSET Cylinder	FAIR · Attn	
Piping	(YES) · NO	Breaker only · (Multi)
COMMENT		
作動油タンク上油漏れ小		
UPPER PART OF HYDRAULIC OIL TANK: OIL LEAKING		
バックカメラ不良 BACK MONITOR: MALFUNCTION		
*1 左にじみ、右油漏れ小		
*1 LEFT CYLINDER: OIL OOZING, RIGHT CYLINDER: OIL LEAKING		
RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3	

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.

この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。