INSPECTION SHEET 検品書

ASPHALT FINISHER　アスファルトフィニッシャー

INSPECTION DATE	2026/3/31	MAKE	SUMITOMO	MODEL	HA60W-8
SERIAL	SMTA60WDC00000076		STAMP	SMTA60WDC00000076	
HR METER	3349 HR		YEAR	YR	
SHOE		TIRE (REAR)	15.5R25	MAX PAVING WIDTH	6150 mm

ENGINE : MODEL 4JJ1 S/N 172640		
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Blow-By	(FAIR) · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil	(FAIR) · Attn	
Exhaust Color	(FAIR) · Attn	
US EPA	(YES) · NO	
OPERATION PUMP		
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Power	(FAIR) · Attn	
COOLING SYSTEM		
Radiator	(FAIR) · Attn	
Oil Cooler	(FAIR) · Attn	
OPERATING SYSTEM		
TRAVEL	(FAIR) · Attn	
SCREED(R)	(FAIR) · Attn	
SCREED(L)	(FAIR) · Attn	
VIBRATION	(FAIR) · Attn	
TAMPER	FAIR · Attn	
SPREADER(R)	(FAIR) · Attn	
SPREADER(L)	(FAIR) · Attn	
HOPPER(R)	(FAIR) · Attn	
HOPPER(L)	(FAIR) · Attn	
FEEDER	(FAIR) · Attn	

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照		
RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)		3
TIRE WEAR	(FAIR) · WORN · UNEVEN WEAR	
COMMENT		
下周り油漏れあり（走行中のみ？走行すると3～4cm幅の油の跡が付く）		
BOTTOM: OIL LEAKING (JUST OIL LEAKING DURING TRAVELING?)		
SCREED WIDTH		
MAIN SCREED	2.5	m
WITH AUTO-WIDENER		m
WITH EXTENSION	6.15	m
LEVEL SENSOR	YES · (NO)	
COMMENT		
ブレーキ効き甘い　BRAKE: LOOSE		
RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)		3

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.
この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。