

INSPECTION SHEET 検品書
OTHER その他

INSPECTION DATE	2026/3/23	CATEGORY	自走式破砕機 MOBILE JAW CRUSHER		
MAKE	HITACHI		MODEL	HR240G	
SERIAL	6BPP001059		STAMP	NOT FOUND	
HR METER	UNKNOWN	HR	Odometer	km	YEAR YR
CAB/CNP	ROPS CAB / CAB / ROPS CNP / CNP		<input checked="" type="radio"/> NONE	SHOE	400G TIRE

ENGINE	MODEL	BD30HK	S/N	067678	
Oil leakage	<input checked="" type="radio"/> FAIR	Attn	Oil	<input checked="" type="radio"/> FAIR	Attn
Blow-By	<input checked="" type="radio"/> FAIR	Attn	A LITTLE	MIDDLE	SEVERE
Exhaust Color	<input checked="" type="radio"/> FAIR	Attn	EPA	<input checked="" type="radio"/> YES	NO

CONDITION	FAIR	<input checked="" type="radio"/> Attn
クラッシャー動作しない CRUSHER: NOT WORKING		
フィーダーモーター油漏れ、クラッシャーモーターにじみあり FEEDER MOTOR: OIL LEAKING, CRUSHER MOTOR: OIL Oozing		

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照			
RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3	TIRE WEAR	FAIR
WORN			
UNEVEN WEAR			

COMMENT			
フィーダーモーターホース、クラッシャーホース、磁選機コンベアひび割れあり			
FEEDER MOTOR HOSES & SOME CRUSHER HOSES: CRACKED, MAGNETIC SEPARATOR CONVEYOR: MUCH CRACKED			
メーターパネル不良(動作しない? 見えない?) METER PANEL: MALFUNCTION (NOT WORKING? UNREADABLE?)			
ポンプ油漏れ小 PUMP: OIL LEAKING			
全体的にホースひび割れあり MANY HOSES: CRACKED			
RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3		

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.
この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。