INSPECTION SHEET 検品書
EXCAVATOR バックホー

INSPECTION DATE	2026/3/31	MAKE	CAT	MODEL	325D
SERIAL	CAT0325DJDAP00214		STAMP	NOT FOUND	
HR METER	11116 / 11120 HR		YEAR	2007 YR	
CAB/CNP	ROPS CAB (/ CAB /) ROPS CNP / CNP / NONE		SHOE	600G	

ENGINE : MODEL C7 S/N		
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Blow-By	(FAIR) · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil	(FAIR) · Attn	
Exhaust Color	(FAIR) · Attn	
US EPA	YES · (NO)	
MAIN PUMP		
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Power	(FAIR) · Attn	
COOLING SYSTEM		
Radiator	(FAIR) · Attn	
Oil Cooler	(FAIR) · Attn	
OPERATING SYSTEM		
Swing	(FAIR) · Attn	
Travel	FAIR · (Attn)	増速S/W不良 HI/LO SWITCH: MALFUNCTION
INTERIOR See Photos. 写真参照		
INTERIOR COND.	CLEAN · (FAIR) · DIRTY	
Operator's Seat	(FAIR) · Attn	
Glasses	FAIR · (Attn)	*1
AirCon	(A/C) · H/C · H only · C only · None	
BOOM / ARM / BKT		
Boom	(FAIR) · Attn	ストレートブーム STRAIGHT BOOM
Boom Cylinder	(FAIR) · Attn	
Arm	(FAIR) · Attn	
Arm Cylinder	(FAIR) · Attn	
ATTACHMENT	(FAIR) · Attn	
BKT Cylinder	(FAIR) · Attn	

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照		
RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	4	
COMMENT		
BKT	STD / SLOPE / NARROW / SKELETON / (OTHER( ))	
Lever	LONG · (WRIST)	
Multi	MULTI · 2 · (NO)	
ARM-CRANE	YES · (NO)	
BLADE	YES · (NO)	
OFFSET	YES · (NO)	
OFFSET Cylinder	FAIR · Attn	
Piping	(YES) · NO	Breaker only · Multi 5
COMMENT		

アタッチメント：回転式チューリップバケット

ATTACHMENT: ROTATABLE ORANGE PEEL GRAPPLE

エレベータCAB ELEVATOR CAB

全体的にリペイントあり OVERALL REPAINTED

*1 アクリル加工多数あり MANY GLASSES: ACRYLIC BOARDS

RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	4

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.

この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。