INSPECTION SHEET 検品書
EXCAVATOR バックホー

INSPECTION DATE	2026/4/7	MAKE	KOBELCO	MODEL	SK350DLC-10
SERIAL	YC14-14557		STAMP	YC14-14557	
HR METER	13758 HR		YEAR	2018 YR	
CAB/CNP	ROPS CAB / (CAB) / ROPS CNP / CNP / NONE		SHOE	600FLAT	

ENGINE : MODEL J08E S/N 12199		
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Blow-By	(FAIR) · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil	(FAIR) · Attn	
Exhaust Color	(FAIR) · Attn	
US EPA	(YES) · NO	
MAIN PUMP		
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil leakage	FAIR · (Attn)	油漏れあり OIL LEAKING
Power	(FAIR) · Attn	
COOLING SYSTEM		
Radiator	(FAIR) · Attn	
Oil Cooler	(FAIR) · Attn	
OPERATING SYSTEM		
Swing	(FAIR) · Attn	
Travel	(FAIR) · Attn	
INTERIOR See Photos. 写真参照		
INTERIOR COND.	CLEAN · (FAIR) · DIRTY	
Operator's Seat	(FAIR) · Attn	
Glasses	(FAIR) · Attn	
AirCon	(A/C) · H/C · H only · C only · None	
BOOM / ARM / BKT		
Boom	(FAIR) · Attn	
Boom Cylinder	(FAIR) · Attn	
Arm	(FAIR) · Attn	
Arm Cylinder	(FAIR) · Attn	
ATTACHMENT	(FAIR) · Attn	
BKT Cylinder	(FAIR) · Attn	

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照		
RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	2	
COMMENT		
シュープレート摩耗、穴あり SHOE PLATES: WORN, HUGE HOLES		
BKT	STD / SLOPE / NARROW / SKELETON / (OTHER) (MAGNET)	
Lever	LONG · (WRIST)	
Multi	(MULTI) · 2 · NO	
ARM-CRANE	YES · (NO)	*1
BLADE	YES · (NO)	
OFFSET	YES · (NO)	
OFFSET Cylinder	FAIR · Attn	
Piping	YES · (NO)	Breaker only · Multi
COMMENT		
エレベータCAB ELEVATOR CAB		
コントロールバルブ油漏れあり CONTROL VALVE: OIL LEAKING		
*1 クレーンプレートあるがフック欠、ボタンが無いためクレーンモード不可		
*1 ONLY CRANE PLATE, NO HOOK, NO SWITCH (CRANE MODE: UNABLE TO USE)		
RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3	

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.

この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。