INSPECTION SHEET 検品書
EXCAVATOR バックホー

INSPECTION DATE	2026/3/24	MAKE	KOMATSU	MODEL	PC138US-2E1
SERIAL	5502			STAMP	KMTPC043L01005502
HR METER	7626 HR			YEAR	YR
CAB/CNP	ROPS CAB / (CAB) / ROPS CNP / CNP / NONE			SHOE	500G PADS

ENGINE : MODEL		S/N 106527
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Blow-By	FAIR · (Attn)	A LITTLE · MIDDLE · (SEVERE) *1
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil	(FAIR) · Attn	
Exhaust Color	(FAIR) · Attn	
US EPA	YES · (NO)	
MAIN PUMP		
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Power	(FAIR) · Attn	
COOLING SYSTEM		
Radiator	(FAIR) · Attn	
Oil Cooler	(FAIR) · Attn	
OPERATING SYSTEM		
Swing	(FAIR) · Attn	ガタあり SWING: LOOSE
Travel	(FAIR) · Attn	
INTERIOR	**See Photos. 写真参照**	
INTERIOR COND.	CLEAN · (FAIR) · DIRTY	
Operator's Seat	(FAIR) · Attn	破れあり TORN
Glasses	(FAIR) · Attn	
AirCon	(A/C) · H/C · H only · C only · None	
BOOM / ARM / BKT		
Boom	(FAIR) · Attn	ガタあり LOOSE
Boom Cylinder	(FAIR) · Attn	
Arm	(FAIR) · Attn	ガタあり LOOSE
Arm Cylinder	(FAIR) · Attn	
ATTACHMENT	FAIR · (Attn)	ガタ、穴あり LOOSE, MUCH CRACKED
BKT Cylinder	(FAIR) · Attn	

UNDERCARRIAGE :	See Photos. 写真参照	
RUST(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)		3
COMMENT		
BKT	(STD) / SLOPE / NARROW / SKELETON / OTHER( )	
Lever	LONG · (WRIST)	
Multi	MULTI · 2 · (NO)	
ARM-CRANE	YES · (NO)	
BLADE	YES · (NO)	
OFFSET	YES · (NO)	
OFFSET Cylinder	FAIR · Attn	
Piping	YES · (NO)	Breaker only · Multi

COMMENT

ブーム背面ホースひび割れあり SOME HOSES AROUND BOOM: CRACKED

E05表示あり "E05" ERROR DISPLAY

*1 オイル吐出しあり OIL SPURTING

RUST of BODY(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.

この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。