INSPECTION SHEET 検品書
EXCAVATOR バックホー

INSPECTION DATE	2026/3/25	MAKE	CAT	MODEL	311DRR
SERIAL	CAT0311DLAKW01212		STAMP	CAT0311DLAKW01212	
HR METER	5062 HR		YEAR	YR	
CAB/CNP	ROPS CAB / (CAB) / ROPS CNP / CNP / NONE		SHOE	500G	

ENGINE : MODEL C4.2 S/N		
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Blow-By	(FAIR) · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil	(FAIR) · Attn	
Exhaust Color	(FAIR) · Attn	
US EPA	YES · (NO)	
MAIN PUMP		
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Power	(FAIR) · Attn	
COOLING SYSTEM		
Radiator	(FAIR) · Attn	
Oil Cooler	(FAIR) · Attn	
OPERATING SYSTEM		
Swing	(FAIR) · Attn	
Travel	(FAIR) · Attn	
INTERIOR See Photos. 写真参照		
INTERIOR COND.	CLEAN · (FAIR) · DIRTY	
Operator's Seat	(FAIR) · Attn	破れあり TORN
Glasses	FAIR · (Attn)	*1
AirCon	(A/C) · H/C · H only · C only · None	
BOOM / ARM / BKT		
Boom	(FAIR) · Attn	
Boom Cylinder	FAIR · (Attn)	左側にじみあり LEFT CYLINDER: OIL OOZING
Arm	(FAIR) · Attn	
Arm Cylinder	(FAIR) · Attn	
ATTACHMENT	(FAIR) · Attn	ガタあり LOOSE
BKT Cylinder	(FAIR) · Attn	

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照		
RUST(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3	
COMMENT		
BKT	STD / (SLOPE) / NARROW / SKELETON / OTHER( )	
Lever	LONG · (WRIST)	
Multi	MULTI · 2 · (NO)	
ARM-CRANE	(YES) · NO	*2
BLADE	YES · (NO)	
OFFSET	YES · (NO)	
OFFSET Cylinder	FAIR · Attn	
Piping	YES · (NO)	Breaker only · Multi

COMMENT

底板欠 SOME UNDER COVERS: MISSING

左右サイドカバーラッチ不良 SIDE COVER LATCHES: MALFUNCTION

モニターパネル不良、見えない MONITOR: MALFUNCTION

コーションランプ点灯あり、パネル不良のため内容不明

CAUTION LAMP: ON

(UNKNOWN FOR WHAT DUE TO MONITOR MALFUNCTION)

すべての動作若干遅い ALL OPERATIONS: A LITTLE SLOW MOVING

*1 F下部アクリル LOWER WINDSHIELD: ACRYLIC BOARD

*2 モード入らない CRANE MODE: UNABLE TO TURN ON

RUST of BODY(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	2

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.

この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。