

3年間保存

定期自主検査・特定自主検査記録表

2024年9月2日

059528

建設業に係る特定特殊自動車排出ガスの排出の抑制を図るための指針に基づく検査共用

24-9-161

0584691

// 2024年版 //

Main inspection table with columns for inspection item, content, method, and status. Includes sections for engine, chassis, and hydraulic system.

3年間保存

証発行番号 2024年9月2日 証発行年月日 2024年9月2日 証発行場所 059528

証発行番号 24-9-161 証発行年月日 2024年9月16日 証発行場所 0584691

// 2024年版 //

Main inspection table with columns: No., 検査箇所 (Inspection Location), 検査内容 (Inspection Content), 検査方法 (Inspection Method), 検査結果 (Inspection Result), 補修内容 (Repair Content). Rows include safety equipment (安全装置), vehicle-related items (車体関係等), and crane components (クレーン).

要請 別紙 様式SR-2C-03等に事業者への要請等及び補修措置を記載 次回定期自主検査・特定自主検査は 2025年9月

備考 (Remarks) section containing numbered notes and a checklist for exchange/repair/adjustment/confirmation/brushing/water supply. Checklist items: 交換 (X), 分解 (O), 修理 (Δ), 調整 (A), 確認 (T), 清掃 (C), 給油 (L).

3年間保存

事業者への要請及び補修措置

証明番号 2024年9月2日

定期自主検査No. 059528

// 2024年版 //

定期(特定)自主検査記録表

証明番号 24-9-161

特定検査No. 0584091

事業者への要請等

特に異常はありませんでした。

機械を使用する際は、始業前点検、グリスアップの実施をお願いします。

補修等の措置内容

照合No.	補修箇所及び不具合状況	補修年月日	補修実施内容
7	エアコンベルトたわみ	2024年09月02日	ベルト張り調整
51	各作業機給油脂不足	2024年09月02日	各作業機グリスアップ

検査項目	基準値	測定値
1 スムースな回転	スムーズに回転しない NG	スムーズに回転 OK
2 曲り	曲がり有り NG	曲がり無し OK
3 左右のガタ	10 mm以上 NG	4 mm OK
4 上下のガタ	4 mm以上 NG	2 mm OK
5 開き	ゲージに入らない NG	ゲージが入る OK

PC200-10-455671

概要 1

	SMR	作業日
特定自主検査・クレーン定期検査	2,442	2021/10/14
コマツケア・2000Hメンテ	2,432	2021/10/19
レンタル機・メンテナンス	2,442	2021/10/26
レンタル機・バッテリー交換	2,446	2021/11/08
コマツケア1回目	2,442	2022/04/04
ウエイト一部及びスカート修理	2,986	2022/04/11
レンタル機・出庫点検	3,000	2022/09/01
レンタル機・出庫点検	2,986	2022/10/28
特定自主検査・クレーン定期検査	2,986	2022/10/28
レンタル機・出庫点検	0	2022/11/08
レンタル機・入庫点検	2,994	2022/11/24
パブツース(1本)	2,994	2022/11/28
レンタル機・入庫点検	3,021	2022/12/14
レンタル機・入庫点検	3,241	2023/03/23
マルチバルブ油漏れ修理	0	2023/03/30
バケット修理	3,242	2023/08/08
コマツケア2回目	3,243	2023/08/23
レンタル機・メンテナンス	3,243	2023/08/23
レンタル機・外装塗装ほか	3,244	2023/08/31
特定自主検査・クレーン定期検査	3,244	2023/09/05
出庫時ツース交換	0	2024/02/14
CARE KDPF装置交換 UCUD121JP	0	2024/03/14
不具合箇所修理	3,679	2024/04/18
レンタル機バケット修理	0	2024/04/23
エアコンルーバー脱落点検	3,903	2024/07/26
特定自主検査	3,903	2024/08/29
レンタル機整備:1000Hメンテナンス	4,165	2025/04/11
経費修理部品	0	2025/08/04
経費修理部品	0	2025/08/05
エラーコード表示点検:CA2554	5,030	2025/12/08
経費修理部品	5,306	2026/02/02