# INSPECTION SHEET 検品書
## CRAWLER CRANE クローラクレーン

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INSPECTION DATE | 2026/4/6 | MAKE | KOMATSU | MODEL | LC755-2 |
| SERIAL No. | PLATE : 20035 | | | STAMP | NOT FOUND |
| HR METER | 994 HR | SHOE | 450R | YEAR | YR |

| ENGINE : MODEL 4D95L-1 S/N | | |
|---|---|---|
| Oil leakage | (FAIR) · Attn | |
| Blow-By | (FAIR) · Attn | A LITTLE · MIDDLE · SEVERE |
| Sound | (FAIR) · Attn | |
| Oil | (FAIR) · Attn | |
| Exhaust Color | (FAIR) · Attn | |
| **OPERATION PUMP** | | |
| Sound | (FAIR) · Attn | |
| Oil leakage | (FAIR) · Attn | |
| Power | (FAIR) · Attn | |
| **COOLING SYSTEM** | | |
| Radiator | (FAIR) · Attn | |
| Oil Cooler | (FAIR) · Attn | |
| **OPERATING SYSTEM** | | |
| Computer | (OK) · NG | |
| Swing | (FAIR) · Attn | |
| Travel | (FAIR) · Attn | |
| **BOOM** | | |
| MAIN BOOM | | |
| BOOM TOTAL | | |
| | | |
| TOP SHEAVE | YES · (NO) | |
| JIB | | |
| | | |
| TOWER | | |

| INTERIOR See Photos. 写真参照 | | |
|---|---|---|
| INTERIOR COND. | CLEAN · (FAIR) · DIRTY | |
| Operator's Seat | (FAIR) · Attn | |
| Glasses | (FAIR) · Attn | |
| AirCon | A/C · H/C · (H only) · C only · None | |
| **UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照** | | |
| **RUST**(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED) | | 3 |

**COMMENT**

右シュー一部カケあり RUBBER TRACK: PARTLY CHIPPED OFF

ラバーシュー摩耗大 RUBBER TRACKS: MUCH WORN

| | | |
|---|---|---|
| WEIGHT | - | |
| HOOK | 4.9t | |
| FREE FALL | YES · (NO) | |
| LIFTER | YES · (NO) | |

**COMMENT**

CAB

5段ブーム 5-SECTION BOOM

MAEDA'S PLATE: CC-505-C00043

| **RUST of BODY**(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED) | 3 |
|---|---|

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.

この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。