INSPECTION SHEET 検品書
FORK LIFT フォークリフト

INSPECTION DATE	2026/5/22	MAKE	UNI CARRIERS	MODEL	EG1F4A50
SERIAL	UNREADABLE (PLATE: BLURRED)			STAMP	F204-00375
HR METER	UNKNOWN HR	Odometer	– km	YEAR	YR
CAB/CNP	CAB / (CNP) / NONE			TIRE SIZE	F: 300-15/8.00 SOLID / R: 7.00-12/5.00 SOLID
MAX LIFTING HEIGHT	3.0 m	(VIEW) / MONO		FORK LENGTH	1300 mm
FORK SPEC	フルフリー、サイドシフト FULL FREE, SIDE-SHIFT				

ENGINE : MODEL		S/N
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Blow-By	(FAIR) · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil	(FAIR) · Attn	
Exhaust Color	(FAIR) · Attn	
US EPA	YES · (NO)	
OPERATION PUMP		
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Power	(FAIR) · Attn	
COOLING SYSTEM		
Radiator	(FAIR) · Attn	
Oil Cooler	(FAIR) · Attn	
TRANSMISSION & TRAVEL		
T/M TYPE	(PS) · DD	
Transmission	(FAIR) · Attn	
Travel	(FAIR) · Attn	
FOOT BRAKE	(FAIR) · Attn	
PARKING BRAKE	(FAIR) · Attn	
INTERIOR	See Photos. 写真参照	
INTERIOR COND.	CLEAN · (FAIR) · DIRTY	
Operator's Seat	(FAIR) · Attn	
Glasses	FAIR · Attn	
AirCon	A/C · H/C · H only · C only · (None)	
HYDRAULICS		
MAST Cylinder	FAIR · (Attn)	*1
TILT Cylinder	(FAIR) · Attn	

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照	
RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3
TIRE WEAR (FAIR) · WORN · UNEVEN WEAR	

COMMENT

実アワー不明 ACTUAL HR METER: UNKNOWN

天井板張り改造あり CNP TOP: MODIFIED

*1 ロッド先端腐食あり AROUND TIP OF ROD: CORRODED

RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.

この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。