# INSPECTION SHEET 検品書
## WHEEL LOADER タイヤショベル

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INSPECTION DATE | 2026/3/23 | MAKE | CAT | MODEL | 259D |
| SERIAL | CAT0259DAFTL22289 | | | STAMP | CAT0259DAFTL2228? SOME LETTER: UNREADABLE |
| HR METER | 1557 HR | Odometer | – km | YEAR | 2019 YR |
| CAB/CNP | (ROPS CAB) / CAB / ROPS CNP / CNP / NONE | | | TIRE SIZE | – |

| ENGINE : MODEL C3.3B S/N | | |
|---|---|---|
| Oil leakage | (FAIR) · Attn | |
| Blow-By | (FAIR) · Attn | A LITTLE · MIDDLE · SEVERE |
| Sound | (FAIR) · Attn | |
| Oil | (FAIR) · Attn | |
| Exhaust Color | (FAIR) · Attn | |
| US EPA | (YES) · NO | |
| **OPERATION PUMP** | | |
| Sound | (FAIR) · Attn | |
| Oil leakage | (FAIR) · Attn | |
| Power | (FAIR) · Attn | |
| **COOLING SYSTEM** | | |
| Radiator | (FAIR) · Attn | |
| Oil Cooler | (FAIR) · Attn | |
| **TRANSMISSION & TRAVEL** | | |
| T/M TYPE | (PS) · DD | |
| Transmission | (FAIR) · Attn | |
| Travel | (FAIR) · Attn | |
| FOOT BRAKE | FAIR · Attn | |
| PARKING BRAKE | (FAIR) · Attn | |
| **INTERIOR See Photos. 写真参照** | | |
| INTERIOR COND. | CLEAN · (FAIR) · DIRTY | |
| Operator's Seat | (FAIR) · Attn | |
| Glasses | (FAIR) · Attn | |
| AirCon | (A/C) · H/C · H only · C only · None | |
| **FRONT & CYLINDERS** | | |
| Arm | (FAIR) · Attn | |
| Bell crank | (FAIR) · Attn | |
| Bucket | (FAIR) · Attn | |
| Articulate | FAIR · Attn | |

| UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照 | | | |
|---|---|---|---|
| **RUST** (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED) | 4 | | |
| TIRE WEAR | FAIR · WORN · UNEVEN WEAR | | |
| **COMMENT** | | | |
| SHOE: 320R | | | |
| STEERING TYPE | WHEEL STEERING / COMMAND STEERING / (LEVER STEERING) | | |
| RIDE CONTROL | (YES) · NO | | |
| **ATTACHMENTS** | | | |
| STD BKT | YES · (OTHER) | フォーク FORK (LENGTH: 1260mm) | |
| BLADE | YES · (NO) | Piping for Tilt | YES · (NO) |
| **COMMENT** | | | |
| 付属品:バケット BUCKET AS SPARE | | | |
| **RUST of BODY** (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED) | 4 | | |

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.
この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。