# INSPECTION SHEET 検品書
## WHEEL LOADER タイヤショベル

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| INSPECTION DATE | 2026/3/31 | MAKE | KOMATSU | MODEL | SD23-5 |
| SERIAL | 85218 | | | STAMP | M187-85218 |
| HR METER | 5777 HR | Odometer | – km | YEAR | YR |
| CAB/CNP | ROPS CAB / CAB / ROPS CNP (CNP) / NONE | | | TIRE SIZE | F: 8.25-20 R: 7.50-16 |

| ENGINE : MODEL | S/N | |
|---|---|---|
| Oil leakage | (FAIR) · Attn | |
| Blow-By | (FAIR) · Attn | A LITTLE · MIDDLE · SEVERE |
| Sound | (FAIR) · Attn | |
| Oil | (FAIR) · Attn | |
| Exhaust Color | (FAIR) · Attn | |
| US EPA | YES · (NO) | |
| **OPERATION PUMP** | | |
| Sound | (FAIR) · Attn | |
| Oil leakage | (FAIR) · Attn | |
| Power | (FAIR) · Attn | |
| **COOLING SYSTEM** | | |
| Radiator | (FAIR) · Attn | |
| Oil Cooler | (FAIR) · Attn | |
| **TRANSMISSION & TRAVEL** | | |
| T/M TYPE | (PS) · DD | |
| Transmission | (FAIR) · Attn | |
| Travel | (FAIR) · Attn | |
| FOOT BRAKE | (FAIR) · Attn | *1 |
| PARKING BRAKE | (FAIR) · Attn | |
| **INTERIOR** | See Photos. 写真参照 | |
| INTERIOR COND. | CLEAN · (FAIR) · DIRTY | |
| Operator's Seat | (FAIR) · Attn | 破れあり HUGE CUTS |
| Glasses | FAIR · Attn | |
| AirCon | A/C · H/C · H only · C only · (None) | |
| **FRONT & CYLINDERS** | | |
| Arm | (FAIR) · Attn | |
| Bell crank | (FAIR) · Attn | |
| Bucket | (FAIR) · Attn | |
| Articulate | (FAIR) · Attn | |

| UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照 | | | |
|---|---|---|---|
| RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED) | 3 | | |
| TIRE WEAR | (FAIR) · WORN · UNEVEN WEAR | | |
| **COMMENT** | | | |
| STEERING TYPE | (WHEEL STEERING) / COMMAND STEERING / LEVER STEERING | | |
| RIDE CONTROL | YES · (NO) | | |
| **ATTACHMENTS** | | | |
| STD BKT | (YES) · OTHER | | |
| BLADE | YES · (NO) | Piping for Tilt | YES · (NO) |
| **COMMENT** | | | |

*1 戻り悪い、ブレーキ踏んでから走行するとキーキー音がする
（ブレーキを引きずっている？）
*1 PEDAL: HARD TO RETURN,
SOUNDING LIKE DURING TRAVELING
AFTER STEPPING ON THE FOOT BRAKE PEDAL
(CATCHING ON BRAKE)

| RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED) | 3 |
|---|---|

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.
この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。