

INSPECTION SHEET 検品書  
OTHER その他

INSPECTION DATE	2026/5/28	CATEGORY	自走式木材破砕機 MOBILE WOOD CRUSHER			
MAKE	KOMATSU		MODEL	BR200T-1		
SERIAL	1182		STAMP	UNREADABLE		
HR METER	6142	HR	Odometer	km	YEAR	YR
CAB/CNP	ROPS CAB / CAB / ROPS CNP / CNP / NONE		SHOE	500G PADS	TIRE	

ENGINE	MODEL	S/N			
Oil leakage	FAIR · Attn		Oil	FAIR · Attn	
Blow-By	FAIR · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE	Exhaust Color	FAIR · Attn	
Sound	FAIR · Attn		EPA	YES · NO	

CONDITION	FAIR · Attn
タブカバー開閉不可(左右シリンダーホース外れあり) TUB GRINDER COVER: UNABLE TO OPEN or SHUT (CYLINDER HOSES: NOT ATTACHED) 部材が落下するためタブ全開にできない(ホッパー内にカバーあり) TUB GRINDER: UNABLE TO OPEN FULLY (SOME COVER: PUTTING IN HOPPER)	

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照			
RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3	TIRE WEAR	FAIR · WORN · UNEVEN WEAR
COMMENT			
コンベアひび割れあり CONVEYOR: CRACKED			
OPTオフ側S/W破損あり、押せない OFF BUTTON OF OPT SWITCHES: BROKEN, UNABLE TO OPERATE			
ポンプ油漏れあり PUMP: OIL LEAKING			
左サイドカバーラッチかからない LEFT SIDE COVER LATCH: NOT WORKING			
HI/LO切替え不良 HI/LO SWITCH: MALFUNCTION			
付属品:リモコン REMOTE CONTROL AS SPARE			
RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3		

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.  
 この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。