

INSPECTION SHEET 検品書
OTHER その他

INSPECTION DATE	2026/4/7	CATEGORY	自走式スクリーン MOBILE SCREEN		
MAKE	POWER SCREEN		MODEL	CHIEFTAIN 400	
SERIAL	6905437		STAMP	NOT FOUND	
HR METER	6999	HR	Odometer	km	YEAR YR
CAB/CNP	ROPS CAB / CAB / ROPS CNP / CNP <u>NONE</u>		SHOE	500G	TIRE

ENGINE	MODEL	S/N
Oil leakage	<u>FAIR</u> · Attn	Oil <u>FAIR</u> · Attn
Blow-By	<u>FAIR</u> · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE Exhaust Color <u>FAIR</u> · Attn
Sound	<u>FAIR</u> · Attn	EPA YES · <u>NO</u>

CONDITION	<u>FAIR</u> · Attn
左右メインコンベアリフトシリンダーサビ、メッキ剥がれあり MAIN CONVEYOR LIFT CYLINDERS: RUSTY, COATING PEELED	
メインコンベア伸び縮みシリンダー左右動作するがピンが入っていないため伸縮不可 MAIN CONVEYOR EXTENSION CYLINDERS: SHOULD NOT OPERATE (NOT FIXING WITH PINS)	

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照			
RUST(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3	TIRE WEAR	FAIR · WORN · UNEVEN WEAR
COMMENT			
左右コンベアひび割れあり SIDE CONVEYORS: CRACKED			
右コンベア破れあり RIGHT SIDE CONVEYOR: MUCH CRACKED			
左側シュー緩い LEFT TRACK LINKS: WORN			
ホッパー自然降下あり(仕様?) HOPPER: HYDRAULIC DRIFT (NORMALLY?)			
RUST of BODY(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3		

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.
この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。