INSPECTION SHEET 検品書
EXCAVATOR バックホー

INSPECTION DATE	2026/3/24	MAKE	SUMITOMO	MODEL	SH240-5
SERIAL	SMT240A5P00BH2824			STAMP	SMT240A5P00BH2824
HR METER	10673 HR			YEAR	2011 YR
CAB/CNP	ROPS CAB / (CAB) / ROPS CNP / CNP / NONE			SHOE	600G

ENGINE : MODEL 4HK1 S/N 480265		
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Blow-By	(FAIR) · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil	(FAIR) · Attn	
Exhaust Color	(FAIR) · Attn	
US EPA	YES · (NO)	
MAIN PUMP		
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Power	(FAIR) · Attn	
COOLING SYSTEM		
Radiator	(FAIR) · Attn	
Oil Cooler	(FAIR) · Attn	
OPERATING SYSTEM		
Swing	FAIR · (Attn)	*1
Travel	FAIR · (Attn)	*2
INTERIOR See Photos. 写真参照		
INTERIOR COND.	CLEAN · (FAIR) · DIRTY	
Operator's Seat	(FAIR) · Attn	
Glasses	(FAIR) · Attn	
AirCon	(A/C) · H/C · H only · C only · None	
BOOM / ARM / BKT		
Boom	(FAIR) · Attn	
Boom Cylinder	(FAIR) · Attn	
Arm	(FAIR) · Attn	
Arm Cylinder	(FAIR) · Attn	
ATTACHMENT	(FAIR) · Attn	
BKT Cylinder	FAIR · Attn	

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照			
RUST(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	4		
COMMENT			
両側シューリンク固着あり TRACK LINKS: STUCK			
BKT	STD / SLOPE / NARROW / SKELETON / (OTHER)		
Lever	LONG · (WRIST)		
Multi	MULTI · 2 · (NO)		
ARM-CRANE	YES · (NO)		
BLADE	YES · (NO)		
OFFSET	YES · (NO)		
OFFSET Cylinder	FAIR · Attn		
Piping	YES · (NO)	Breaker only · Multi	
COMMENT			
アタッチメント:ラバンティ ATTACHMENT: LA BOUNTY			
*1 若干ゴリゴリ感あり、ブレーキ甘い？			
*1 A LITTLE RATTLING, BRAKE: LOOSE?			
*2 増速時右足遅い RIGHT TRACK: SLOW MOVING AT HIGH SPEED			
RUST of BODY(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3		

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.
この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。