INSPECTION SHEET 検品書
OTHER その他

INSPECTION DATE	2026/3/31	CATEGORY	ホイールハーベスター WHEEL HARVESTER (HIGHLANDER)				
MAKE	KONRAD			MODEL	HL20-1		
SERIAL	017			STAMP	NOT FOUND		
HR METER	3507 HR	Odometer	- km	YEAR	2017 YR		
CAB/CNP	ROPS CAB / (CAB) / ROPS CNP / CNP / NONE	SHOE		TIRE	F: 710/45-26.5 R: 710/70R34		

ENGINE	MODEL		S/N		
Oil leakage	(FAIR) · Attn		Oil	(FAIR) · Attn	
Blow-By	(FAIR) · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE	Exhaust Color	(FAIR) · Attn	
Sound	(FAIR) · Attn		EPA	YES · (NO)	

CONDITION	(FAIR) · Attn	
ハーベスター油漏れあり HARVESTER: OIL LEAKING		
レバー左右後ろ側ボタン陥没あり REAR SIDE SWITCHES AT OPERATION LEVER GRIPS: SUNK		

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照			
RUST(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	4	TIRE WEAR	(FAIR) · WORN · UNEVEN WEAR
COMMENT			
A/C			
下周り油漏れ小 BOTTOM: OIL LEAKING			
アドブルータンク周りホース油漏れ小 HOSES AROUND AdBlue TANK: OIL LEAKING			
RUST of BODY(5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	4		

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.
この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。