INSPECTION SHEET 検品書
ROLLER ローラー

INSPECTION DATE	2026/5/28	MAKE	KAWASAKI	MODEL	K20WHA
SERIAL	K20WHA-1402			STAMP	K20WHA-1402
HR METER	5034 HR	Odometer	– km	YEAR	YR
CAB/CNP	ROPS CAB / CAB / ROPS CNP / (CNP) / NONE			TIRE SIZE	14/70-20

ENGINE : MODEL 6BG1 S/N		
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Blow-By	(FAIR) · Attn	A LITTLE · MIDDLE · SEVERE
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil	(FAIR) · Attn	
Exhaust Color	(FAIR) · Attn	
US EPA	YES · (NO)	
OPERATION PUMP		
Sound	(FAIR) · Attn	
Oil leakage	(FAIR) · Attn	
Power	(FAIR) · Attn	
COOLING SYSTEM		
Radiator	(FAIR) · Attn	
Oil Cooler	(FAIR) · Attn	
TRANSMISSION & TRAVEL		
T/M TYPE	(PS) · DD	
Transmission	(FAIR) · Attn	
Travel	(FAIR) · Attn	
FOOT BRAKE	(FAIR) · Attn	
PARKING BRAKE	(FAIR) · Attn	
INTERIOR See Photos. 写真参照		
INTERIOR COND.	CLEAN · (FAIR) · DIRTY	
Operator's Seat	(FAIR) · Attn	破れあり HUGE CUTS
Glasses	FAIR · Attn	
AirCon	A/C · H/C · H only · C only · (None)	
OTHERS		
Vibratory	FAIR · Attn	
Watering	FAIR · (Attn)	*1
Articulate	FAIR · Attn	

UNDERCARRIAGE : See Photos. 写真参照	
RUST (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	3
TIRE WEAR (FAIR) · WORN · UNEVEN WEAR	

COMMENT

*1 路面散水ポンプ動作しない、タイヤ散水Fノズル1ヶ所目詰まりあり

*1 WATER PUMP FOR ROAD: NOT WORKING,
SOME FRONT WATERING NOZZLE FOR TIRES: CLOGGED

RUST of BODY (5: NONE, 4: A LITTLE, 3: MIDDLE, 2: MUCH, 1: CORRODED)	4

This inspection information is for reference only at "the inspection date" by SOGO. NOT to guarantee the condition of the actual machine.
この査定情報は『点検日時点』での参考資料であり、実際の機械の状態を保証するものではありません。